

新たな販売製品・修理・サービスの紹介 /2017

2017年10月～12月

8mm、Exabyte、ELIANT の Pinch Roller rubber roller を新品に修復する。この Pinch roller rubber roller は、溶解ではなく、硬化して crack が発生し、tapemedia を正常に feed できなくなります。また、内部での Jam 発生ともなります。

2016年4月

Q I C、D A T/4mm T a p e 装置の劣化した Capstan/Pinch Rubber Roller を新品に修復する Service を開始。ゴム roller はほとんどが溶解しており、そのまま Tape media をいれてしまうと media が損傷し、回復できません。

<http://www.workmanship.com/pdf/1930dlrepair.pdf>

2016年4月

A T I video card/Graphic board 用 Blower の修理。

新品の入手ができないため、Bearing 交換を開始。

<http://www.workmanship.com/pdf/36fan.pdf>

2014年1月

2-1 サービスメニューに 予防保守/P. M. (Preventive Maintenance) を加え、予防保守を新規開始いたしました。

これは、装置が壊れる前に予防のための部品交換、部品の追加、変更・改善作業などを行います。

弊社での様々な修理実績から、部品の寿命や LOT 不良あるいは設計不良などから不良が発生する箇所の部品を事前に交換あるいは改善し、System/Mother board や電源などの故障を未然に防ぐ狙いがあります。

弊社では FCO/ECO あるいは TAR (Technical Action Report) などで、より壊れにくい装置にすることで延命を計っております。

P. M. はオーバーホールより焦点を絞った限定的な作業となります。

<http://www.workmanship.com/pdf/189pm.pdf>

<http://www.workmanship.com/pdf/195overhaul.pdf>

株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル (新岩本町) 3F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965