

Printer / Line Printer

Legacy/Refurbished Printer 製品販売・部品販売と修理
/Parallel, Serial, HP-IB, Ethernet インターフェース

製品の販売と修理について：

1. KONICA MINOLTA “ magicolor ” 製品の販売は中止いたしました。
2. **修理**：修理品の質向上のために弊社にて、Fuser や Roller Assembly など、消耗・磨耗部品の調達を行うべく、USA、UKその他の国々の取引会社やメーカーと連携をしております。

ほとんどの Printer は、Feed Roller の Rubber 変質によって紙を送れなくなっており、新品の Roller の入手がほとんどのメーカー/モデルで困難を極めております。安く大量に作り、短期のサポートで事を済ませるビジネスが“GREEN”なのでしょうか？

お断り

全てのメーカーとモデルに対応することはかなりの困難がありますので、修理が出来ない場合があることをご了承下さい。

製品によっては、部品の調達に多少時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。

弊社では営業とエンジニアが一体となり、Host<->Printer を接続しての動作確認などを責任を持って行います。お客様で修理方法、修理内容の詳細、検査方法、修理価格あるいは納期などで、ご質問あるいはご要望がございましたら下記メールアドレスあるいは電話/Faxにてご連絡ください。

消耗品：サポートが終了した旧 Printer の Ribbon (リボン)、トナー、などの調達も行います。

国内のみならず、USA, UK, FRANCE, GERMANY, AUSTRALIA などからの仕入れを行っております。

お問い合わせ先：**株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com , 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com


〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル 3F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

3. プリンター/プロッター(Dot Matrix・Line・Pin・Band・Impact・Non Impact・Toner・Graphic Printer / Plotter・Barcode・Thermal・Drum・Chain) などの修理実績

- ◇ HP: 7574 , LaserJet5/5M : C3916A , LaserJet4L , 6L , 2564C / 840LPMG /HP-IB www.hp.com
HP-IBのPrinterを、Parallel<->HP-IB変換装置にて、Parallel Printerへ置き換えのご提案をさせていただきます。PCLのRev., Graphic mode不可など、注意が必要です。
- ◇ Canon/Sun : LaserWriter M6000G , LaserWriter II ,
- ◇ Lexmark/SUN : SPARCPrinter E / 4049-12R 修理
- ◇ XEROX/SUN : NEWS Printer20 修理
- ◇ Konica/Minolta/QMS <http://printer.konicaminolta.jp>
- ◇ Printronix : P300 / P6040L , P5210 , P5205B , P7000 修理 www.primtronix.com
- ◇ NEC : PINWITER P5300 , P5200
- ◇ XEROX : Phaser 4500 V/N 230V 電源仕様 ,
- ◇ SEIKO : CH-5504-01 , CH-700 , CH-5301
- ◇ TallyGenicom : T6050 , T6200 www.tallgenicom.com
- ◇ DEC : LN07 / DEClaser 1152
- ◇ Lexmark : Optra 4049-12R/L 修理と Fuser、Roller の入手 www.lexmark.com
- ◇



SPARCPrinter E の Fuser



SPARCPrinterE の Pickup Roller 不良
PN: 1039540 / 69G5480

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / *WORKMANSHIP Co., Ltd.* <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com , 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmssc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル 3F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965