

過去の調達依頼・代替品とそれらの納品事例

レガシーなコンピュータと付属製品・部品・周辺装置・テスター・メディアなど、旧式でメーカーや販売会社から EOL・EOSL (製造中止・サポート終了など)の理由で調達困難・修理などを断られるもの等の取り扱いをいたします。

これらの事例は、入手の可否にかかわらず、お客様からのご要望とその時点での結果などを掲載しておりますが、今この時点で入手可能かどうかは再調査の必要があります。また、現在は入手出来なくとも半年後あるいは、1年後に入手出来た事例も多数あります。しかし、入手が可能なチャンスは確実に少なくなって来つつあり特に、Y2K (Year2000) さらに、リーマン Shock を境に一段と入手が困難となってきておりますので、予備在庫をお早めにお持ちください。

ご注意：

弊社は調達や修理で御見積以後急遽、国内・海外の保有品がなくなった場合には再度の御見積となりますが、修理・販売済製品の保証期間内であっても調達不可であった場合、キャンセルさせていただきます。また納期は目安であり、保証するものではありません。遅延や納品不可によって生じた一切の損害には応じかねますので、ご了承の上ご注文ください。

下記事例の詳しい内容は mail、電話等にてお問い合わせください。

弊社は装置・機器の延命のために、EOSL-ed の製品サポート (SUN サポート、HP サポート、SGI サポート、IBM サポート、DEC サポート、DELL サポート) を Main Job として行っております。

下記製品、部品調達や修理は過去取り扱ったもののほんの一例です。現時点で調達できるかは再調査の必要がございますので、上記の製品・部品のモデル、PartNumber 等をお知らせください。

詳しくは下記までお問い合わせください。

< お問い合わせ先 >

製品・部品の調達：

営業 広島市佐伯区旭園 3 番 3 3 号 清水ビル 3 F (〒731-5133)

電話：082-924-4044 (代表)

FAX：082-924-4144

email: sales@workmanship.com

製品・部品の修理：

修理の納品などの実績は以下へ

http://www.workmanship.com/pdf/81legacy_example.pdf

広島メンテナンスサービスセンター (HIRMSC)

住所・電話・FAX は本社と同じ

email: hirmisc@workmanship.com

東京メンテナンスサービスセンター (TOKMSC)

東京都千代田区岩本町三丁目 2 番 1 号

共同ビル (新岩本町) 3 F (〒101-0032)

電話：03-5687-5910

FAX：03-5687-5965

email: tokmsc@workmanship.com

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date 、 Manufacturer 、 Nomenclature 、 Part Number 、 Description 、 Request 、 =Availability/結果

Jan/2014、HP、HDD DL380G7 用 P/N 512743-001 調達、=可/New

Jan/2014、Seagate、HDD ST3160022ACE 調達、=可

Jan/2014、Toshiba、Systemboard AS7000/U10 用 P/N 375-0115 調達、=可

Jan/2014、HP、B132L 本体 調達、=可/ /P.M.実施済

Jan/2014、Seagate、HDD ST373455LW 調達、=可/New

Jan/2014、HP、電源 P/N 416224-001 416535-001 調達、=可

Jan/2014、ADDA、FAN CF80-H211S2D CANON page printer 用 24VDC 0.12A 3wires

Jan/2014、DELTA Elec、電源 DPS-350QB-2 FT8600 用 調達、=可

Jan/2014、DELL、Precision380 本体 調達、=可/ /P.M.実施済

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Jan/2014、DELL、Optiplex755SF および Optiplex320 Minitower 調達、=可/P.M.実施済

Jan/2013、HP、Motherboard dc7100CMT 用 P/N 365865-001 調達、=可

Jan/2014、HP、board SCSI adapter A7173A P/N A6961-60111 rx2660 用 調達、=可

Jan/2014、HP、DL380 DL120 調達、=可/P.M.実施済

Jan/2014、Compaq、電源 Deskpro EN 用 PS-7201-2C 386461-001 調達、=可

Jan/2014、HP B180L 本体 調達、=可/P.M.実施済

Jan/2014、DELL、Precision390 本体 調達、=可/P.M.実施済

Dec/2013、Fujitsu、HDD M2243AS または M2243AS2 調達、=可

Dec/2013、SUN、外付けHDD SCSI 外付け 73GB 調達、=可/同等品 NEW の在庫あり

Dec/2013、board RS232C P/N AD278-60001 RX2660 用 調達、=可

Dec/2013、Toshiba、DATA cartridge TM1.0A TAP0003A および Cleaning cartridge 調達、=可/代替品 Imation 5.25"DCT

Dec/2013、DELL、PowerEdge1800 調達、=可/P.M.実施済(<http://www.workmanship.com/pdf/189pm.pdf>)

Dec/2013、HP、電源 B2600 用 P/N 0950-4051 調達、=可/オーバーホール済

Dec/2013、Matsushita Panasonic、FDD 5.25inch model JU-475-4AKJ 調達、=可

Dec/2013、Maxell、8mm 112m tape cartridge と Cleaning tape 調達、=可

Dec/2013、HP、board SCSI P/N A0961-60011 C8000 用 調達、=可

Dec/2013、HP、FDD B2600 用 P/N A7788-64001 調達、=可

Dec/2013、Toshiba、8mm UX2000 用 外付け tape drive 調達、=可

Dec/2013、Motorola、MVME167P-24SE 調達、=可

Dec/2013、Toshiba、FAN FA3100A CPU 用

Dec/2013、SUN、HDD Ultra1 用 SCSI SCA 73GB 調達、=可/New

Dec/2013、Fujitsu、HDD M2624FA P/N B03-7195-B116A 調達、=可

Dec/2013、Seagate、ST373307LC 調達、=可/代替品は new で可

Dec/2013、NEC、PC9821AN/U8W 本体 調達、=可

Dec/2013、CentralData、Terminal server ST1008+ 調達、=可

Dec/2013、HP、HDD C8000 用 P/N AE318-69101 73GB 調達、=可/代替品

Nov/2013、Toshiba、cable AS4035/170KX2 用 CRT to LCD monitor 調達、=可

Nov/2013、Toshiba、AS5085/712TX4 調達、=可

Nov/2013、Fujitsu、HDD MBA3073NP 調達、=可/代替品でも対応可

Nov/2013、Adaptec、board SCSI I/F 1522B 調達、=可

Nov/2013、HP、DAT72 C8000 用および FT8600 200Rd 用 tape drive 調達、=可

Nov/2013、DELL、HDD GX270 用 20GB または 40GB 調達、=可/ご希望の容量に調整した HDD

Nov/2013、SUN FDD SS5 用 P/N 540-2854 調達、=可/New

Nov/2013、HP、HDD P/N 0950-2827 調達、=可/New

Nov/2013、IBM WesternDigital、HDD WD-2120 P/N 95F7191 および WDA-2120 P/N 95F7190 MCA buss 調達、=可

Nov/2013、WesternDigital、HDD WD800JD-19MSA1 80GB SATA New 調達、=可/代替品 WD800JD-75MSA3

Nov/2013、Seagate、HDD ST1000NM0033 x14 台 調達、=可

Nov/2013、SUN、board Graphic 501-5690 調達、=可

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Nov/2013、HP、cable B180L 132L 用 A4323-63001 調達、=可

Oct/2013、、画像分配器 HRD54A 調達、=可

Oct/2013、DEC、Terminal VT320 および VT520 調達、=可/VT520、VT320 は代替で VT520 共に CRT tube は NEW に交換済

Oct/2013、IO DATA、SDX400-1G memory SODIMM DDR 調達、=可

Oct/2013、Seagate、HDD 2.5inch 80GB 9W3183-502 調達、=可/代替 MK8032GSX でも可

Oct/2013、、Battery、QTC85 3B880 3.6V 調達、=可

Oct/2013、SUN/ORACLE、Ethernet board、Fire V240 用 PCI-Ethernet board P/N 501-6522 調達、=可

Oct/2013、HP/Agilent、FDD、4145B 用 FDD SONY MP-F52W-30 調達、=可

Oct/2013、SUN、FDD、SS5 用 FDD P/N 370-1419 調達、=可

Oct/2013、HP、HDD、P/N 289776-B22 289241-001412751-013/Proliant ML570R02 と ML370G4 用 調達、=可

Oct/2013、DELL、PC、GX5133 本体の調達、=可/在庫あり

Oct/2013、IBM、HDD w/tray、Xseries 226 server 用 P/N 25R4100 P/N MT-M8648-B6U HDD P/N 26K5245、90P1384、=可

Oct/2013、HP、電源、HP9000 715/100XC 用電源 P/N 0950-2578 調達、=可

Oct/2013、FAN、C8000 FAN P/N AB601-62029 調達、=可

Oct/2013、AliedTelesis、Tranciever、model AT-MC12T 調達、=可

Oct/2013、Fujitsu、HDD、NAW3073NC 73GB 80pin 調達、=可

Oct/2013、HP、FAN、C8000 用 CPU FAN P/N AB601-62032 と chassis FAN P/N AB601-62029、=可/NEW

Oct/2013、IBM、LAN adapter、RS6000 7009-C20 you LAN board P/N 93H4020 調達、=可

Sep/2013、DEC、workstation、AlphaStation 255 および 300 PB48H-AA 調達、=255、300 とも可

Sep/2013、Hitachi、PC 電源、HF-W55F-40SJ-U PC 用電源 P/N W-PSX175 調達、=不可/修理で対応可

Sep/2013、DELL、PC、PowerEdge1800 本体の調達、=可

Sep/2013、HP、745i/100MHz workstation 本体と CPU board の調達、=可

Sep/2013、Motorola、MVME board、MVME147SA-1 調達、=可

Sep/2013、DEC、HDD、RD54-AP/N 4A-RD54-A および RA82 用 HDA P/N 70-21170-01 調達、=可/RA82 HDA は在庫あり

Sep/2013、HP、HDD、715/64 用 HDD 調達=可/済

Sep/2013、DEC、電源、DEC server DEC90M 用 P/N H7082-AA 調達、=可

Aug/2013、Seagate、HDD、ST373455LW 調達、=可/在庫あり

Aug/2013、HP、電源、dc7700 P/N 416224-001/new で調達、=可/済

Aug/2013、DEC、Terminal、VT220 Green か umber 調達、=可/Keybaord LK201 は在庫あり

Aug/2013、DELL、Precision 390 w/SATA HDD 250GB New、=可

Aug/2013、DELL、Precision 470 調達、=可

Aug/2013、SUN、workstation、Ultra45 と Blade150 調達、=可/NVRAM、FAN を NEW

Aug/2013、Fujitsu、GP7000D server、model 100 または 100R 調達、=可

July/2013、TWK、Encoder、CLS65-4096G4096K2G04 調達、=可/済

July/2013、HP、電源、dc7700 電源を New で調達 P/N 416224-001416535-001、=済

July/2013、Hitachi、HDD、DK314C-41 調達、=可

July/2013、SUN、Tape drive、P/N 599-2350、=済

July/2013、ASUS、motherboard、P4P800SE 調達、=済

July/2013、DELL、電源、Optiplex 960P/N L235P-01 調達、=済

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date Manufacturer Nomenclature Part Number Description Request =Availability/結果

July/2013	Intel	Motherboard	S5000VCL DG33BU	調達、=済
July/2013	HP	Proliant	ML300 HDD P/N 289044-001 Ultra320 SCSI 146GB 10Krpm	=可
July/2013	IBM	HDD	P/N 42D0678 3.5" 146GB	=可
July/2013		PC graphic board	Fire GL V3100 w/128MB	=可/済
July/2013	Toshiba	AF1200 HDD		調達可否、=New で在庫あり
July/2013	HP	B2600	RTC	=可
July/2013	HP	735/125 workstation		調達、=可
July/2013	SUN	SS5 FDD	P/N 370-1419	調達、=可
July/2013	DELL	Precision390 parts	P/N DH261	=可
July/2013	TEAC	SCSI FDD	FD-235HS-1211	調達、=可
July/2013	HP	B2000		本体の購入、=可/ご希望の構成で出荷できます
July/2013	Seagate	外付け HDD	500MB 以下 SCSI/narrow	調達、=可/在庫あり
Jun/2013	Fujitsu	M2227DW2	3.5" HDD	の調達、=可
Jun/2013	HP	B2000	Systemboard p/n A5983-66510	を CPU FAN と RTC を新品で調達、=可/在庫あり
Jun/2013	HP	B2000	電源 P/N: 0950-3690	調達、=可
Jun/2013	SUN	Graphic board	P/N:501-5690 Creator3D	調達、=可
Jun/2013	ASUS	Motherboard	P4P800SE	調達、=可
Jun/2013	DELL	Precision 380	73GB HDD	調達、=NEW で可
Jun/2013	DELL	Poweredge 1800	用 512MB memory	調達、=可
Jun/2013	HP	C3600 CPU cooler	FAN A4978-62014	調達、=販売はw/Exch(不良品引き取り)のみ可
Jun/2013	Motorolla	VEM162PA344SE	及び MVME162-412	調達、=可
May/2013	HGST	HDD	HDS721050CLA362	調達、=可/代替として ST500DM002 でも提供可
May/2013	IBM	SCSI HDD	P/N:06P5768 06P5770	調達、=可
May/2013	Toshiba	AS8000 U1/UX2000	U1 用 HDDST373455LW と FAN	調達、=可
May/2013	LEXMARK	printer	4080-001	本体の調達、=可
May/2013	IBM	RS6000	用電源 ZYTEC EP071224 P/N: 52G4764	調達、=可
May/2013	Toshiba	FW2000 workstation	用電源の調達、=可	
May/2013	Fujitsu	M2611SA	SCSI 46GB HDD	の調達、=代替品を容量調整して可
May/2013	Seagate	ST380011A	80GB HDD	調達、=代替品を容量調整して可
May/2013	SUN	V210	用 FAN AFB02512HHA	調達、=代替品で可
May/2013	Fujitsu	MAW3073NC	73GB HDD	をご希望の容量に設定して調達、=可
May/2013	JASUNY	JUTX350	USPS(電源に option の battery 接続で UPS 仕様となる)	調達、=可
May/2013	IBM	BNT Layer 2/3Gb copper	Eethrnet switch 26K2526	調達、=可
May/2013	NEC	C buss	用 SCSI card SC-98III	調達、=可
May/2013	DELL	Preciision 470	用電源	=可
May/2013	Mitsubishi	MF504B-312M	5.25" FDD	調達、=可/MF504B-312J
May/2013	IBM	RS6000 42T7006	用 8mm ドライブ DATA カートリッジ	調達、=可
May/2013	Fujitsu	M2488C		調達、=可ですが、この案件については今後、一切お見積りいたしません。
May/2013	HP	3button mouse	A2838A	調達、=可

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

May/2013、Toshiba、MK1926FCV 2.5" HDD choutatsu、=可

May/2013、DELL、Poweredge1400SC 用電源 NPS-330CBH P/N: 01H070 調達、=可

May/2013、Fujitsu、HDD M2614ET P/N: B03-B-7055-B306A#Y 調達、=可

Apr/2013、IBM、RAID controller P/N 09N9540 調達、=可

Apr/2013、3P Pacific Power Products model PSA300H-J2 入手、=不可/修理は可

Apr/2013、HP、B2600 電源、=可/修理・オーバーホール済

Apr/2013、Seagate、ST3300655LC ST3300657SS 及び Adaptec ASR-3405 調達、=可

Apr/2013、SUN、SPARCStation5 本体調達、=可/オーバーホール済

Apr/2013、CISCO、Catalyst 2950 FAN 40x40x20mm sensor 付 3wires KDE1204PKVX 調達、=可/代替 NEW

Apr/2013、Toshiba、FW2000 model 2300 電源 EP071235-F(SUN P/N 300-1342) 調達、=可

Apr/2013、HP、XW4000 電源 P/N 243890-001 model PDP-116P 調達、=可

Apr/2013、Fujitsu、CMT M2488C P/N CA01311-002 調達、=可

Apr/2013、AMD、AM27C040-120JI/PLCC EPROM の調達と data の copy、=可

Apr/2013、SUN、Enterprise 450/E450 CPU FAN tray P/N 540-2840 調達、=可/FAN はすべて NEW

Apr/2013、Panasonic、DVD-RAM drive model LF-D102JD 調達、=可

Apr/2013、DELL、PC Presision390 250GB SATA 3.5" 7.2krpm 6Gb/s 調達、=可/NEW

Apr/2013、SBS Technologies、Applied Materials Centura-DPS II CPU board P/N 9000-30-054 調達、=可

Apr/2013、DELL、D505 NotePC 2.5"HDD 40GB choutatsu、=可

Mar/2013、SUN、Ultra5 mouse type6 Din connector P/N 370-3631-02 調達、=可

Mar/2013、SUN、Ultra25 P/N 320-1354-03/Keyboard P/N 371-0788-01/Mouse 調達、=可

Mar/2013、SUN、SPARC IPX 電源 P/N 300-1055 調達、=可

Mar/2013、Toshiba、2.5" HDD MK1926FCV choutatasu、=可/NEW

Mar/2013、SUN、Ultra60 HDD MAW3073NC 調達、=可/NEW

Mar/2013、DELL、PC 本体 model GX260 調達、=可

Mar/2013、Panasonic、CD-ROM drive XM-6702B choutatsu、=可

Mar/2013、Hitachi、2.5" 20GB ATA HDD DK23EA-20 調達、=可

Mar/2013、Artisan、board HF486ALL2-410S 調達、=可

Mar/2013、SGI、FUEL(CMN017) 電源 P/N 060-0140-007 調達、=可

Mar/2013、HP、735/125 コンピュータ を調達、=可/仕様はお客様に合わせて出荷

Mar/2013、IBM、PN 161-6119 8" HDD 調達、=可

Mar/2013、HDD、DK314C-41、MAN3184MC などの HDD 調達、=可/但し、代替品を容量調整して対応

Mar/2013、Fujitsui、HDD 418MB SCSI Narrow 調達、=可/但し、代替品を 418MB に容量調整して対応

Mar/2013、Toshiba、UX2000 用 611 外付け CD-ROM drive 調達、=可

Mar/2013、Fujitsu、8" HDD M2344K 調達、=可/但し、Innner の Factory Flaw が消える故障がほとんどの model で発生と通知済

Mar/2013、HP、715/64、B132L+、B132L、B180L の調達、=すべて可/構成はお客様の仕様に合わせて

Mar/2013、PC、電源 Turbo-cool 450AT、Turbo-cool 600/T60R-ST6 調達、=不可/但し、修理で対応可

Mar/2013、SUN、SPARC LX 電源 P/N 300-1101 調達、=可/在庫で対応

Mar/2013、EMACS、RAID 電源 model M1X-6400P3 調達、=可

Mar/2013、Panasonic、FDD 5.25" JU-475-4APJ 調達、=JU-475-4AKJ にて対応可

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Feb/2013、HP、B180L 用 P/N 1253-0635 DVI/VGA 変換 connector、D-15 BNC cable 調達、=可

Feb/2013、ACARD、ARS-2160H、ARS-2000SUP 調達、=可

Feb/2013、HP、XW4000 電源 調達、=可/FAN は NEW で出荷

Feb/2013、Dallas Semicon、DS1286 NVRAM の調達、=可

Feb/2013/HP、XW4000 電源 FAN 調達、=可

Feb/2013、HP、VECTRA VL400SF PC 調達、=可/HDD は WD3200AAJB 320GB /NEW で構成

Feb/2013、DEC、VT520 terminal 調達、=可

Feb/2013、IBM SAN switch SAN16B-2 調達、=可

Feb/2013、SGI、P/N 013-1567-001/2GB HDD、060-0120-001/電源、030-0374-009/CPU 調達、=可

Feb/2013、Fujitsu、M2243AS2 8inch HDD 調達、=可

Feb/2013、日立、HTS421240H9AT00 2.5" HDD 調達、=可

Feb/2013、Macintosh、PowerMac G3 調達、=可

Feb/2013、日立、産業用コンピュータ HF-W55F-40SJ-U 用電源 W-PSX175、H-77S1-41 電源PC-250W 調達、=可

Feb/2013、Fujitsu、MAW3073NC HDD の調達、=可/在庫あり

Feb/2013、Seagate、ST373454LW 調達、=代替品 ST373455LW/NEW で可

Feb/2013、HP、715/64 FDD P/N 0950-2377 A2084-69005 SCSI-SE 調達、=可

Jan/2013、HP、9000 712/100 お客様仕様の本体調達、=可

Jan/2013、HP、Proliant350 FAN NIDEC C34262-71/NEW 調達、=可

Jan/2013、SUN、Ultra 用 memory P/N 501-3136 128MB 調達、=可

Jan/2013、Toshiba、UX7000F/V240 の CPU FAN+Heatsink P/N 371-0837-01 調達、=可

Jan/2013、TandBerg TDC4220 SCR4 Narrow SCSI 調達、=可

Jan/2013、SUN、Ultra1 をお客様仕様にて調達、=可/構成はいかようにも

Jan/2013、SUN、Ultra1 GPIB board/National Instruments SB-GPIB/TNT 調達、=可

Jan/2013、IBM、P/N 33F5703 90X8627 WD-387 調達、=可

Jan/2013、AliedTelesis、CentreCom AR410V2 調達、=可

Jan/2013、HP、9000/B2600 内蔵 HDD の調達と Original の copy 作成、=可/在庫 HDD/copy 済

Jan/2013、DEC、VAX 4GB HDD Narrow 調達、=可/在庫あり

Jan/2013、HP 744/132L 本体の調達、=可

Jan/2013、DEC、graphic cable P/NBCC03-06 VR241 6feet 調達、=可

Jan/2013、HP、715/64 FDD P/N 0950-2377 調達、=可

Jan/2013、SUN、Ultra25 keyboard P/N 320-1354-01 Type7 調達、=可

Jan/2013、Toshiba、FA3100A 筐体 FAN STD60A4HHN-A15 調達、=可/代替品

Jan/2013、IBM、eServer Xseries236 電源 model 7000830-000 P/N 74P4456 調達、=可

Jan/2013、IBM、eServer Xseries235 内蔵 HDD 146GB P/N 32P0728 調達、=可/

Jan/2013、SUN、Ultra1 graphic board P/N 501-3129 調達、=可

Jan/2013、Hitachi、2.5" 40GB HDD 調達、=可/HTS421240H19AT00

Jan/2013、DELL、Poweredge700 筐体 FAN 92x92x32 4wires DELL P/N M1212 調達、=可/3612KL-04W-B66

Jan/2013、HP、B2000 System board P/N A5983-66510 調達、=可

Jan/2013、SUN、E450 146GB HDD/LC choutatsu、=可/New

Dec/2012、SUN、Blade150 外付け HDD 用 SCSI cable P/N 530-2115 調達、=可/代替品 HD50-HD68、New

Rev. AJ Jan./2014 811legacy_example_sales Page7/30 (ご注意) 販売は、その時点での対処結果です

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Dec/2012、HP、Precision380 用 HDD wide 調達、=可/代替品、NEW

Dec/2012、IBM、RS6000 用 DAT/8mm drive EXB8505 P/N 8191044 調達、=可

Dec/2012、SUN、model MPF420-6 P/N 370-1419-01 FDD 調達、=可

Dec/2012、DEC、Server700 DSRUW-EA Rev. A01 Version 2.3 以上 調達、=可

Dec/2012、NEC、FC-55JSB HDD ST38410A 調達、=可/在庫品

Dec/2012、Fujitsu/SUN、GP400S model 5 /Ultra1 P/N 370-4327 20GB ATA HDD 調達、=可

Dec/2012、Toshiba、2.5"HDD model MK1926FCV の調達、=可

Dec/2012、DEC、Server DSRVW-JPR 調達、=可

Dec/2012、EMACS、電源 model SP2-4400F 調達、=可/但し、後継 model

Dec/2012、HP/COMPAQ、dx2000st 電源 PDP124P P/N 308439-001 調達、=可

Dec/2012、Toshiba、UX2000i model300 電源 FAN 調達、=可/代替品 connector 付

Nov/2012、HP、Tape drive C6364A 調達、=可

Nov/2012、SUN、Ultra1 board P/N 501-2739 調達、=可

Nov/2012、SUN、Blade1500 電源 EPAP-420 調達、=可

Nov/2012、HP、B180L の keyboard A2880B 調達、=可/代替品

Nov/2012、DELL、Precision 470 の電源 D550P-00 調達、=可

Nov/2012、WYSE、Terminal model WY-30 の調達、=可

Nov/2012、Toshiba、UX2000is 用 HDD18GB 調達、=可/在庫あり

Nov/2012、Seagate/JMR、18GB-Narrow 外付け筐体入り 調達、=可/ ZF3F/JMR

Nov/2012、HP、B2600 用 73GBLC HDD 調達、=可/代替品、NEW

Nov/2012、SUN/Toshiba、UX7000 /V280R 用 HDD ST336605FC 調達、=可/在庫あり

Nov/2012、HP、FDD B132L/A4190A 用 FD-235HG-C897 調達、=可

Nov/2012、ATI、RADEON HD5970 graphic board P/N 21165-00-50R 調達、=可

Nov/2012、DEC、P/N M8104 及び M8123 調達、=可

Nov/2012、Motorolla、MVME162-220 調達、=可

Nov/2012、IBM、DARA-206000 調達、=可

Oct/2012、Panasonic、5.25" FDD model JU-475-3xxx 調達、=可

Oct/2012、DELL、PowerEdge700 と PowerEdge800 本体及び CPU 調達、=可

Oct/2012、SUN、SS5 monitor 調達、=可/LCD

Oct/2012、Seagate、ST336807LW 調達、=可/代替品

Oct/2012、SUN、X1049A-NOB software 付 調達、=可/New

Oct/2012、Apple、MAC G4 memory 1GB 調達、=可

Oct/2012、HP、model 4145 用 FDD 調達、=可/互換品

Oct/2012、Toshiba、FA3100A CPU fan STD12A4-A38 12v/0.4A 120x120x25 調達、=可/代替品、在庫あり(=V210、V240)

Oct/2012、SUN、Ultra1 noHDD P/N 370-2040 2GB/WC 調達、=可/在庫あり

Oct/2012、SUN/Toshiba、UX7000 CPU fan (=Fire V210,240) 20x20x10 connector 付 調達、=可/在庫あり

Oct/2012、SUN/Toshiba、AS7000 model U1 Single Ended SCSI/FastEthernet board P/N 501-2739 調達、=可

Oct/2012、AEG、LS4 E-Nr-910-302-623-22 Contactor 調達、=可

Oct/2012、HP、B2600 電源 調達、=可/在庫あり

Oct/2012、SUN/ORACLE、SPARCStation 5 model170 本体の調達、=可

Rev. AJ Jan./2014 811legacy_example_sales Page8/30 (ご注意) 販売は、その時点での対処結果です

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	Part Number	Description	Request	=Availability/結果
Oct/2012	IBM	2.5"	6GB ATA DARA-206000	調達、=可		
Oct/2012	HP	715-64	P/N:0950-2377	調達、=可		
Sep/2012	DELL	PowerEdge110	電源	調達、=可		
Sep/2012	HP	715-75	用電源 A2084A P/N:0950-2578	調達、=可		
Sep/2012	HP	B2600	用 3button mouse M-UD43 P/N:361905-005 389026-001	調達、=可/代替品		
Sep/2012	SGI	Keyboard	P/N:9500801	調達、=可		
Sep/2012	SUN/ORACLE	Enterprise M3000	用 CPU P/N:541-3674	調達、=可		
Sep/2012	SUN/ORACLE	Ultra60	-360MHz本体	調達、=可		
Sep/2012	HP	715-64	用 2GB Narrow 50pin HDD	調達、=可/4GBをresizeしたNew		
Sep/2012	SGI	Indigo2	用 4GB 50pin Narrow HDD	調達、=可/18GBをresizeしたNEW		
Sep/2012	IBM	19K1467	P/N:07N3840 DDYS-T18350 18GB LC HDD choutatsu	、=可		
Sep/2012	Motorola	MVME147SA-1		調達、=可		
Sep/2012	NEC	FC-24V model S2MZ		調達、=可		
Sep/2012	IBM	電源	P/N:96P1801 model UM0901201	調達、=可		
Sep/2012	SUN/ORACLE	Fire V245	用 19" moitor P/N:365-1420	調達、=可/代替		
Sep/2012	Hitachi	HUS103073FLF210	HDD	調達、=可		
Aug/2012	Motorola	MVME162-220		調達、=可		
Aug/2012	HP	B2600	電源 P/N:0950-4051	調達、=可/オーバーホール済		
Aug/2012	HP	715-64	用 36GB Narrow 50pin HDD	調達、=可/ST336917Nで代替		
Aug/2012	None	DC6525	QIC cleaning tape 35L0844	調達、=可		
Aug/2012	HP	P/N:0950-4051		調達、=可		
Aug/2012	HP	715	用電源 P/N:0950-2578	調達、=可		
Aug/2012	NEC	FC98	用 FDD LDS-3FC	調達、=可		
Aug/2012	HP	d530cmt	ATA 60GB HDD	調達、=可/ST3160812A NEWで代替		
Aug/2012	Hitachi	HDD	IC35L073UWDY10-0	調達、=可		
Aug/2012	SUN/ORACLE	CPU FAN	P/N:371-0837	調達、=可/ Connector 付		
Aug/2012	SUN	SDLT600	P/N:380-1733-01 Autoloader	調達、=可		
Aug/2012	OMRON	Memory C2000-MR341-V2		調達、=可		
Aug/2012	Seagate	2GB Narrow 50pin	外付け HDD	調達、=可/18GBをresize+JMR ZF3F 筐体		
Aug/2012	Seagate	ST1000NM0011	HDD	調達、=可		
Aug/2012	HP	FDD+HDD 40MB/HP-IB 9153C		調達、=可		
Aug/2012	Seagate	ST3146855LW		調達、=可		
Aug/2012	SUN/ORACLE	Ethernet board	P/N::501-4837	調達、=可		
Aug/2012	SUN/ORACLE	memory	501-6175/250MBx4 501-6174/512MBx4	調達、=可		
Aug/2012	ASM	WS3-6250-420A-L10-D8	Encoder	調達、=可/NEW		
Aug/2012	DEC	PDP11/73	用 FDD RX33-A	調達、=可		
Aug/2012	Toshiba	Mobile Workstation	用 2.5"ATA HDD	調達、=可/HTS726060M9AT00		
Aug/2012	HP	715-64	用 FDD P/N:0950-2377	調達、=可		
Aug/2012	DELL	GXi MMP	用電源 PS-5201-7D	調達、=可		

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Aug/2012、SUN/ORACLE、Enterprise E450 CPU 調達、=可

Aug/2012、IBM、HDD 74G8813 調達、=可

July/2012、WesterDigital、WD740GD 及び WD800ADFD60NLR5 調達、=可

July/2012、Toshiba、2.5" HDD 2168/MK2018GAS 調達、=可

July/2012、Antec、ATX PC 電源 NeoPower550 調達、=可

July/2012、HP、A1658-69023 調達、=可

July/2012、Toshiba、AS8000U1 及び UX2000U1 用 FAN 調達、=可

July/2012、Seagate、ST318418N 調達、=可/NEW

July/2012、IOMEGA、ZIP Z250P drive 調達、=可

July/2012、HP、HIL Converter 調達、=可

July/2012、DEC、AlphaStation 255-300 PB48H-AA 調達、=可

July/2012、Seagate、ST373453LC 調達、=可/ST373455LC および ST37320LC

July/2012、HP、B2600 用 HDD 調達、=可

July/2012、Evergreen、電源 LW-6400-3 調達、=可

July/2012、Fujitsu、M2243AS2 HDD 調達、=可/但し高価

July/2012、HP、MO メディア 92280F 調達、=可

July/2012、Intel、Motherboard DG965RY 調達、=可

July/2012、SUN/ORACLE、SPARC Enterprise T5120 用 DVD P/N:541-3493-02、=調達可

July/2012、APC、UPS1400 の調達、=Battery を New で可能

July/2012、Seagate、ST373455LW 調達、=700 台程度可能

July/2012、HP、745-132L 電源 P/N:A4964-87950 互換 MP404A12A P/N:0950-2690 調達、=不可/修理は可能

July/2012、HP、17" monitor LA1751G 調達、=代替品で可

July/2012、EVERGREEN、電源 power supply model LW-6400H-3 調達、=可

July/2012、HP、HIL converter HIL-100B 調達、=可

July/2012、HP、B2000 memory P/N:A3863-66501 A3862-66501 調達、=可

Jun/2012、SUN、Monitor P/N:365-1420 調達、=可/在庫あり

Jun/2012、SuperMicro、Mother board X7DAE 調達、=可

Jun/2012、COMPAQ、DESKPRO Mother board と電源 P/N:332857-001 Power supply P/N:332829-001 調達、=可

Jun/2012、TEAC、FDD FD-235HS911-V 調達、=可

Jun/2012、HP、DC7800 Mother board 調達、=可

Jun/2012、Toshiba、2.5" HDD MK1926FCV 調達、=可

Jun/2012、IBM、HDD P/N:74G8813 4.5GB Wide 調達、=可

Jun/2012、DELL、電源 power supply P/N:FR610 PS-5231-5DF-LF model L235P-01 調達、=可

Jun/2012、DELL、PowerEdge2500 power supply 電源 調達 P/N:7000240-0001、=納品済

Jun/2012、Motorola、MVME147SA-1 調達、=可

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	Part Number	Description	Request	=Availability/結果
Jun/2012	Toshiba	UX2000i	360SD 用 FAN	DC92H1205A	調達	=代替品で可
Jun/2012	HP	B2000	LAN card	P/N:5509-66001	調達	=納品済
Jun/2012	IBM	RS6000	16 ports cable	P/N: 53F3311	調達	=可
Jun/2012	DEC	ETM25-SA	用 board	P/N:70-33112-05 54-20698-03	調達	=可
Jun/2012	TEAC	FD-235HF7700	調達	=FD-235HF C291-U5	で代替可	
Jun/2012	SUN	FDD	P/N:370-3212 model	MPF920-7 x5	調達	=可
Jun/2012	Panasonic	FDD	JU-475-3AEC 5.25"	1.2MB	調達	=代替で可/JU-475-3
Jun/2012	Workmanship	ProRAID960	用 HDD	ST336607LC	と内蔵 UPS 用 Battery	調達、可/在庫あり
Jun/2012	Seagate	ST373455LW	調達	=可/NEW		
Jun/2012	Intel	PC mother board	P/N:D845BG	Disk on Chip2000	調達	=可/納品済
Jun/2012	JMR	HDD 筐体 enclosure	model	ZF3F	調達	可/在庫あり
May/2012	HP	ProLiant DL380 DL360	の HDD	P/N:300955-014 model	BD03686223	調達、=可
May/2012	SUN	SS20	HDD with Bracket	P/N:540-2699	調達	=可/在庫あり
May/2012	SUN	Enterprise 450	内蔵 Tape drive	DDS3 P/N:370-2377-02	調達	=可/在庫あり
May/2012	HP	CTU transport	02640-60254	調達	=可/Capstan rollerは NEWに交換済	
May/2012	Toshiba	AS4085	HDD 及び消耗部品一式	販売	=済	
May/2012	NEWTECH	RAID DUO 用 FAN	MGT4012MB-R15	調達	=代替品で納品済	
May/2012	Panasonic	FDD	JU-475-3AEC 1.2MB	5.25"	調達	=可
May/2012	Seagate	ST32272N ST34573N ST32430N	HDD	調達	=可/在庫あり	
May/2012	SANYO	FAN	109R0612S4D01	調達	=可/在庫あり	
May/2012	Seagate	ST160LT016	HDD	調達	=可	
May/2012	Agilent	TEAC FDD	FD-05HG 5720	P/N:19307557-20	調達	=納品済
May/2012	Fujitsu	MHF2021AT	2.1GB ATA-4	HDD	調達	=可
May/2012	HP	B180L	Power Supply 電源	調達	=可/在庫あり	
May/2012	Toshiba	AS8000 U1/UX2000	U1 用 HDD	ST373455LW	調達	=可/在庫あり
May/2012	Toshiba	AS8000 U1/UX2000	U1 内蔵 FAN	調達	=代替 FANで可能/在庫あり	
May/2012	HP	B2600	power supply 電源	P/N:0950-4051	調達	=可能/在庫あり
May/2012	DELL	Optiplex 330 Minitower	+ D-LINK DFE-580TX	調達	=可	
May/2012	Seagate	ST31000340NS	1TB HDD	調達	=ST1000NM0011で代替	
May/2012	HP	B132L	用 HDD	QUANTUM P/N: 0950-2827	調達	=可能
May/2012	HP	DC7700	Power supply 電源	P/N: 416224-001 416535-001 model	PS-6361-4HFD	調達、=NEWで可能
May/2012	SUN/SONY	FDD	MPF720-4	P/N:540-2854	調達	=納品済
May/2012	HP	B2600	用 キーボード/keyboard	調達	=可	
May/2012	Mac	トラックボール/trackball	調達	=納品済		
May/2012	Seagate	HDD	ST373455LW	調達	=可能	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

May/2012、Toshiba、HDD 2.5" MK1926FCV 調達、=可能

May/2012、Buffalo、HD-H40FB 40GB PATA 調達、=可能

Apr/2012、Printronix、Printer model:LP6040L 電源 board P/N:105018-001 調達、=可能

Apr/2012、Hitachi、HDD 2.5" model:HTS421240H 調達、=可能

Apr/2012、HP、B2600 FDD P/N:A7788-64001 choutatsu、=可

Apr/2012、SUN、Ultra60 NVRAM 設定と販売、=可

Apr/2012、SUN、19" CRT monitor 調達、=代用品 LCD monitor 可

Apr/2012、Seagate、HDD ST34520N 調達、=在庫あり/Teated

Apr/2012、STMICRO、SUN 用 M48T08-100PC1 値の設定後販売、=可能

April/2012、SUN、SPARCStation20/SS20 用 HDD ST31200WC 調達、=可能

Apr/2012、SUN、Ultra5 model360 本体の販売、=可能

Apr/2012、HP、B2600 Graphic board P/N:A4982-66502 choutatsu、=可能

Apr/2012、TEAC、FDD FD-05HF 240-U P/N:19307522-40 SCSI FDD 調達、=可能

Apr/2012、Motorola、MVME147S-1 調達、=used で可能

Apr/2012、MAC、Trackball 調達、=used で可能

Apr/2012、DELL、GX520 と GX620 用電源 H220P-01 調達、=可能

Apr/2012、DEC、RD32-A disk drive 調達、=PDP FORMAT 済で調達

Apr/2012、TeleVideoInc、TVI990 terminal 調達、=TVI 社は 2011 年 9 月ですべての製品製造販売を中止/Used で調達可

Apr/2012、HP、712/100 P/N:A2615A 調達、=可能

Apr/2012、HP、B2600 System board、電源 及び HDD 36GB/LC 調達、=すべて可能

Apr/2012、SUN、E4500 cooling module 調達、=可能

Apr/2012、HP、HP9000/735 mouse 46060B keyboard 46021A 調達、=可能

Mar/2012、WesterDigital、HDD WD200EB-00CSF0 PATA 20GB 調達、=可能

Mar/2012、SUN、Fire4800 CPU P/N:540-6078 540-5821 559-0072、=調達は可能

Mar/2012、Toshiba、UX7000 /E4500 電源 P/N:300-1444 調達、=可能

Mar/2012、Toshiba、UX7000F /V240 CPU FAN 調達、=代替品 NEW で可能

Mar/2012、DEC、VAX 電源、ASTEC model:AE302-3500 P/N:30-49549-01 調達、=可能

Mar/2012、DEC、Terminal model:VT320-H2 VT520 調達、=CRT tube 交換済で可能

Mar/2012、HP、Proliant DL580 G5 調達、=可能

Mar/2012、HP、PC VECTRA VL400 SF7/866 本体調達、=可能

Mar/2012、Toshiba AS7000 U30/300CR オーバーホール済装置購入、=同一構成で可能

Mar/2012、Seagate、ST336607LW ST373455LW ST373207LW の調達、=可能

Mar/2012、HP、715/64 LW HDD、調達、=対応可能

Mar/2012、SUN、SPARC LX 電源 P/N:300-1101 model:PEX643-30 調達、=対応可

Mar/2012、TDK RAMBDA、電源 LWD50-1515、LWD15-1212 および HKT50-5FF、EWS300-24 調達、=EWS300-24 は可、他は修理可

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	Part Number	Description	Request	=Availability/結果		
Mar/2012	Seagate	LW HDD	ST373207LW	ST3146855LW	調達	=ともに NEW で可能		
Mar/2012	DEC	VS2000 HDD	P/N:4A-TD54-A		調達	=可能		
Mar/2012	SUN	S-4/20H Graphic board	P/N:501-2253	501-2955	調達	=可能		
Mar/2012	SUN	SS20 CD-ROM drive	P/N: 540-2500		調達	=可能		
Mar/2012	SGI	IO3B board	P/N :030-0222-004		調達	=可能		
Feb/2012	Compaq	PC D5PM parts、電源及び Mother board			調達	=可能		
Feb/2012	Seagate	MAXTOR	ST3300655LC	ATLAS 10K5-300SCA	調達	=対応済		
Feb/2012	SUN	GRT monitor model	CPD-4410		代替品調達	=対応済		
Feb/2012	Nippon Electronics Memory Industry Co.	=NEMIC-LAMBDA、電源	モデル	LWD50-1515	調達	=互換品で可能		
Feb/2012	DEC	TK70E テープ装置 および RF30E 150MB HDD			調達	=可能		
Feb/2012	IBM	RS6000 用電源	P/N:71F0264		調達	=可能		
Feb/2012	HIRSHMANN	Switching Hub	MACH104-20TX-FR	M-SFP-SX/LC など	調達	=可能		
Feb/2012	TWK	Encoder	モデル	CLS65-4096G4096K2G04	調達	=可能		
Feb/2012	HP	C3324A 用 HDD	P/N:A2084-69013		調達	=可能		
Feb/2012	Seagate	HDD モデル	ST3160215A	160GB	調達	=可能/代替品 ST3160812A		
Feb/2012	SUN	AXi System board			調達	=可能		
Feb/2012	HP	REALTIME CLOCK kit	P/N:A1658-86004		調達	=可能		
Feb/2012	SUN	LTO Autochanger Library tape 装置	ドライブ	P/N:380-0811	調達	=可能		
Feb/2012	Hitachi	HDD モデル	DTLA-305020	P/N:07N3924	EIDE 20GB	調達	=可能	
Feb/2012	HP	Proliant	モデル	DL580 G4 本体	P/N:343056-B21、410061-B21	など	調達	=可能
Feb/2012	CISCO	FAN TRAY	P/N:800-20021-01		調達	=可能		
Feb/2012	HP	HDD モデル	C3324A		調達	=可能		
Feb/2012	TEAC	FDD モデル	FD-55GFR		調達	=可能		
Feb/2012	Fujitsu	HDD モデル	M2246CA		調達	=可能		
Feb/2012	Microsoft	Windows95 English OS			調達	=可能/在庫あり		
Feb/2012	IBM	HDD モデル	IC25N010ATCS040-01	10GB および IC25N020ATCS040-01	20GB	調達	=可能	
Feb/2012	DELL	Optiplex745MT			電源	調達	=可能	
Feb/2012	HGST	HDD モデル	HUS103030FL3800		調達	=可能		
Jan/2012	Seagate	HDD モデル	ST33000007LC		調達	=可能		
Jan/2012	Fujitsu	HDD モデル	M2243AS2		調達	=代替 M2243AS で可能		
Jan/2012	HP	C3000 Memory	P/N:A4994A	256MB および A3863-66501	512MB	調達	=可能	
Jan/2012	ZIPPY /EMACS	電源	P/N:SP2-4300F		調達	=可能		
Jan/2012	SUN	V880 電源	P/N:300-1353	X9697A	調達	=可能		
Jan/2012	HP	B132L 本体			調達	=可能		
Jan/2012	HP	Memory kit	P/N:397413-B21		調達	=可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	Part Number	Description	Request	=Availability/結果		
Jan/2012	SGI	System board	P/N:030-8123-016	Indy 用	調達、	=可能		
Jan/2012	SGI	HDD	P/N:013-2220-001	2GB	調達、	=代替在庫保有品 NEW をリサイズして対応可		
Jan/2012	HGST	HDD	model:HDP725050GLAT80	10 台	調達、	=可能		
Jan/2012	SUN	HDD	P/N:390-0166	V480 用 73GB	model:MAT3073F	5 台	調達、	=可能
Jan/2012	SUN	電源	P/N:300-1444	調達、	=在庫保有あり、300-1260	でも在庫対応可能		
Jan/2012	Motorola	MVME162-200	調達、	=可能				
Jan/2012	SUN	parts	P/N:240-2159 330-1753 501-2462	調達、	=すべて可能			
Jan/2012	SUN	HDD	1GB SS20 用 P/N:370-1753	ST31200WC	調達、	=在庫保有あり		
Dec/2011	HP	Keyboard	P/N:A2880B	Japanese	調達、	=調達済しかし、10May2012 現在は対応不可		
Dec/2011	CISCO	Router	model:3745	調達、	=可能			
Dec/2011	Agilent	電源	P/N:41423A	1000V SMU	調達または修理、	=修理のみ可、費用は交換 parts により変動		
Dec/2011	Panasonic	FDD	model:JU-475-4	APJ	調達、	=可能		
Dec/2011	SUN	HDD	StorEdge 3120JBOD	P/N:595-7180	調達、	=可能		
Dec/2011	HP	HDD	411089-B22 418367-B21	の調達、	=すべて可能			
Dec/2011	TDK	電源	model:MK-11-5	5V/20A	の調達、	=可能		
Dec/2011	Toshiba	HDD	Magnia 3200 用 MAN3367MC	36GB	の調達、	=代替品のリサイズで対応可能		
Dec/2011	Toshiba	FW2300	本体の調達、	=代替装置 SUN Ultra2	で可能			
Dec/2011	Seagate	HDD	ST31055N	1GB	調達、	=在庫保有あり		
Dec/2011	Pacific Power Products	(3P)、電源	model:KPP401-89	修理、	=可能			
Nov/2011	Fujitsu	HDD	M2249E ESDI I/F	ドライブ	調達、	=代替品 ST4384E で可能		
Nov/2011	COMPAQ	電源	model:HP 146SNQ	P/N:332829-001	調達、	=可能		
Nov/2011	Printronix	Printer	P6040L parts	P/N:105428-001 104678-001 108726-001	調達、	=可能、P6040L は装置在庫あり		
Nov/2011	HP	DVD-ROM	ドライブ B2600	用の調達、	=可能			
Nov/2011	IOMEGA	ZIP	ドライブ 250MB	Windows/NT	用の調達、	=可能		
Nov/2011	Seagate	HDD	ST34573N	4.5GB Narrow 10dai	調達、	=可能		
Nov/2011	Seagate	HDD	ST31000340NS	1TB	調達、	=代替品 ST31000524NS で可能		
Oct/2011	HP	board	98628	DATA COMM 用インターフェース	調達、	=可能		
Oct/2011	Stratus	電源	P/N: AA-P70100	調達、	=可能			
Oct/2011	Stratus	HDD	ftServer 用	P/N: AA-D53400	調達、	=可能		
Oct/2011	NCD	Terminal	N400	調達、	=代替互換品で可能			
Oct/2011	、	tape メディア	QIC DC6525	525MB	調達、	=可能		
Oct/2011	、	HDD	9GB narrow	FW2000 用	調達、	=代替品、在庫保有品で可能		
Oct/2011	EPSON	PC	Endevor AT960	調達、	=可能			
Oct/2011	NEC	PC	board DA12-16	Contec	調達、	=可能		
Oct/2011	Seagate	HDD	ST373455LW	ST373307LC	調達、	=可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Oct/2011、Hitachi、HDD IC35L073UWDY10 調達、=可能

Oct/2011、SUN、電源 P/N:300-1342 Ultra2 調達、=在庫保有あり

Oct/2011、SUN、CPU 75MHz P/N:501-2925 SS20 用 調達、=在庫保有あり

Oct/2011、Seagate、HDD ST3750640NS NEWで調達、=可能

Oct/2011、SUN、parts P/N: 540-6336 540-5418 370-7672 370-7974 595-7223 375-3120 375-3247 調達、=可能

Oct/2011、HP、Netserver LC3-Liii 500MHz 本体調達、=可能

Oct/2011、SUN、memory P/N:501-2480 調達、=可能

Oct/2011、MATROX GENESIS、cable P/N:IMG-7W2-TO-5BNC 調達、=可能

Oct/2011、Toshiba、HDD MK234FC 調達、=代替品としてMK234FCH-1で可能

Oct/2011、COMPAQ、tapeドライブ DDS3 P/N:122873-001 E0D003 修理または代替品、=どちらも可能

Oct/2011、Integrated Power Design、電源 P/N:CE-300-5009-I03N5 NEWの調達、=可能

Sep/2011、BBC、DC Servo Motor AXEM MD17HSR0503 R0503 NEWの調達、=可能

Sep/2011、HP、port module 9000/D220 server 用 J2485 P/N:J2485-60010 調達、=在庫保有あり

Sep/2011、HP、FAN B180L 用内部 調達、=代替品で可能

Sep/2011、SUN、HDD SS20 用 調達、=在庫保有あり

Sep/2011、CISCO、Switch Catalyst E3560G-48TS-E 調達、=可能

Sep/2011、HP、HDD 745i 用 1GB/SE P/N:A3182-60001 調達、=可能

Sep/2011、ASUS、Video board P/N:EN7600GT/2DHT 調達、=可能

Sep/2011、SUN、修理 Blade1000 boot できない オンサイト修理依頼、=可能

Sep/2011、Western Digital、SATA HDD model:WD1600YS-23SHB0 調達、=可能

Sep/2011、NMB、FAN UX2000i 1280S 用 model:2806GL-04W-B59 調達、=可能

Sep/2011、SUN、CRT monitor 21" P/N:365-1383 365-1408 調達、=LCD monitorで代替可能

Aug/2011、SUN、System board Ultra1 P/N:501-2486 調達、=在庫保有あり

Aug/2011、HP、FDD ワークステーション用 1.44MB A4180A /FD-235HG-C897 /0950-2377 で調達、=可能

Aug/2011、HP、コネクタ C3000 P/N:1253-0635 調達、可能

Aug/2011、ETRI と NMB、FAN P/N:148VK0282030 と 3610PS-12T-B10-A00 調達、=可能

Aug/2011、COMPAQ、電源 P/N:PS-7201-2C 調達、=可能

Aug/2011、ADLINK、NUPRO-851DV 調達、=可能

Aug/2011、IOMEGA、ZIP 100MB doraibu model:Z100SI P/N:02978D02 調達、=在庫保有あり

Aug/2011、Logitec、Duplicator OMNISCASI one to one 調達、=可能、正式代理店の交渉開始

Aug/2011、DEC、電源 DEC1200 用 API-6029 調達、=可能

Aug/2011、IBM、HDD RS6000 7013-595 用 調達、=可能

Aug/2011、SUN、HDD unit 540-6611 調達、=可能

Aug/2011、TEAC、FDD model:FD-235HG3406U 調達、=可能

Aug/2011、SUN、memory V120 370-4281/512MB 370-4874/1GB 調達、=可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmisc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果
Aug/2011	IBM	model:DPSS-336950 P/N:07N3100		調達、	=可能	
Aug/2011	Compaq	D530CMT 用 Video board P/N:322891-001		調達、	=可能	
Aug/2011	HP	B180L parts System board P/N:A4190-66528	電源 DPS-200QBA FDD TEAC FD-05HG 6700-U	調達、	=可能	
Aug/2011	SUN	Ultra1E System board P/N:501-4676	CD-ROM ドライブ P/N:370-2816	調達、	=可能	
Aug/2011	IBM	外付け MO P/N:5559-004		調達、	=代替品 P/N:66G7510	で可能
Aug/2011	Motorola	JMVME162PA-252SE		調達、	=可能	
Aug/2011	DELL	Mirror 用 HDD P/N:SG-0GC823	73GB wide	調達、	=可能	
Jul/2011	HP	C3000 本体調達 HDD 9GB/A4997A	Video board/A4977A	調達、	=すべて可能	
Jul/2011	Toshiba	AS4085 CPU 501-2925	電源 P/N:300-1279	調達、	=可能	
Jul/2011	HP	CD-ROM P/N:0950-2871	STD22400N P/N:70102106-004	調達、	=可能	
Jul/2011	HP	C3000 memory P/N:A4994A	10 枚程度、	=可能		
Jul/2011	SUN	E3000 本体 SCSI wide	調達、	=オーバーホール済	で可能	
Jul/2011	SGI	O2 電源 P/N:060-0032-001		調達、	=可能	
Jul/2011	DELL	電源/NEW HP-U2106F3		調達、	=新品で可能	
Jul/2011	SUN	E450	オンサイト修理、	=可能、本体の在庫 HIRMSC	および TOKMSC	とも保有
Jul/2011	SUN	SS5 mode170	調達、	=可能、お客様の spec	で調整いたします	
Jul/2011	SGI	IRIS 用 HDD	調達、	=代替品で可能		
Jul/2011	HP	B2600 SCSI board P/N:A4999A		調達、	=可能	
Jul/2011	SUN	parts 540-7355 540-7868/T5120	用 146GB HDD	調達、	=可能	
Jul/2011	IBM	XT-8750S /Maxtor OEM 870MB	HDD	調達、	=1台のみ可能	
Jul/2011	Toshiba	UX7000 E4500 E3500	のオンサイト修理と 電源 P/N:300-1444 300-1260	調達、	=すべて可能	
Jul/2011	Toshiba	UX7000 E250	用 HDD ST39102LC 9.1GB	調達、	=代替品のリサイズ	で対応可
Jul/2011	DEC	PDP11 用 HDD RD53-EA		調達、	=可能	
Jul/2011	HP	B132L+ HDD P/N:A1658-69021	A1658-60021	調達、	=可能	
Jul/2011	Xycom	XVME-655		調達、	=1枚限りで可能	
Jul/2011	Seagate	ST3160023A x55	台	調達、	=可能	
Jul/2011	SUN	19"monitor 365-1420	販売、	=在庫保有あり		
Jun/2011	HP	7906 14" ドライブ	の調達、	=可能、修理やオーバーホール可能	。HP1000E本体のサポート	も可
Jun/2011	HP	715/64 FDD P/N:		調達、	=可能	
Jun/2011	3COM	3C509B-TP 3C579-TP	ドライバー込での	調達、	=可能	
Jun/2011	TVI	Televideo 990	もしくは 995	の調達、	=995	で可能
Jun/2011	SGI	System board P/N:030-1780-001		調達、	=可能	
Jun/2011	IBM	xSeries 200 モデル 8478-41X	用 parts 09N6601/アダプタ 33L3083/256MB	memory	調達、	=可能
Jun/2011	SUN	Blade150 用 mouse type-6	USB mechanical P/N:370-3632-01	調達、	=可能	
Jun/2011	NEC	FC98-NX FC-24VE	用 HDD P/N:FC-HD80KH/RS	調達、	=可能	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmisc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果
Jun/2011	HP	J2501A	board	調達	=	可能
Jun/2011	DEC	VS2000	HDD 4A-RD54-A	調達	=	可能
Jun/2011	Hitachi	2.5" HDD 40GB IDE IC25N040ATMR04-0		調達	=	在庫保有あり
Jun/2011	HP	Ultrium232 tape ドライブ モデル DW064A	調達と 3U Rackmount kit P/N:274338-B22	調達	=	可能
Jun/2011	HP	HDD 7959B	x5 台	調達	=	可能
Jun/2011	SUN	SS20 HDD 2GB	P/N:370-2071	調達	=	可能
Jun/2011	HP	PA-7300LC (745/132L)		調達	=	可能
Jun/2011	JMR	ZF3F	販売	=		可能
Jun/2011	HP	712/100	本体の調達と cable P/N:A2263-62045	調達	=	可能
Jun/2011	Cherokee	電源 MP404A1	P/N: 0950-2690	修理	=	可能
May/2011	AEG	Contactora	LS4	調達	=	可能
May/2011	SGI	ORIGIN 300	System board P/N: 030-1780-001	調達	=	可能
May/2011	HP	HDD SPS-DRV 300GB	P/N: 416728-001	調達	=	可能
May/2011	TEAC	FDD FD-235F		調達	=	可能
May/2011	TDK	FDD FD-05HG	x150 台	調達	=	可能
May/2011	YE-DATA	FDD YD-702J-6637J	591061 x150 台	調達	=	可能
May/2011	IBM	2.5" HDD	IC25N010ATCS04 x2 台	調達	=	可能
May/2011	三菱	Sequencer A1SCPU A3NCPU A2NCPU		調達	=	可能
May/2011	NEC	FC9821Ka	工業用 PC	調達	=	可能
May/2011	SUN	CD-ROM 370-3416	DVD-ROM 390-0025	調達	=	在庫保有あり
May/2011	HP	memory A6005A	x36	調達	=	可能
May/2011	HP	B2600 FDD	P/N:A7788-69101 A7788-64001	調達	=	可能
May/2011	DEC	DEC formatted ST251	HDD	調達	=	可能
May/2011	SUN	SS20 CPU	P/N:501-2520	調達	=	在庫保有あり
May/2011	JASUNY	ATX 電源 JUTX-350		調達	=	可能
May/2011	IOMEGA	JAZ SCSIドライブ	x2 台 とメディア		=	可能
May/2011	HP	C3600 745/132L 用 Memory A6016A	x4枚 A6005A x16 枚	調達	=	可能
May/2011	三菱	A70BD-J71QBR13	board	調達	=	可能
May/2011	Motorola	MVME147SA-1		調達	=	可能
May/2011	HP	B2600 front FAN		調達	=	代替品で可能
May/2011	EBM-PAPST	AC-FAN model 8500N		調達	=	代替品で可能
May/2011	HP	J1473A	4 port console 切り替え switch	調達	=	可能
May/2011	Seagate	ST373455LW	new	調達	=	在庫 NEW 保有あり
May/2011	HP	B2600 512MB memory	P/N:A3863-66501	調達	=	可能
May/2011	HP	DL380 D4 用 memory	P/N:343056-B21 413385-001	調達	=	可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果＝	
May/2011	HP	C3750	内蔵 HDD ST373454LC	調達	＝可能		
May/2011	Intel	PC mother board AA-A97674-107	D845GEBV2/D845PESV	調達	＝可能		
May/2011	Raritan	KVM switch	電源 PD-30RC	調達	＝可能		
May/2011	StorageTek	2540 Battery	P/N:371-2482 x4	調達	＝可能		
May/2011	SUN	501-4127	Ultra1 frame buffer x1	調達	＝在庫保有あり		
May/2011	HP	9000 715/64	電源 model:PSWD141601A	調達	＝在庫保有あり		
May/2011	Fujitsu	HDD MAA3182SC	x4 台	調達	＝可能		
Apr/2011	SUN	parts 501-4849	501-4127	調達	＝在庫保有あり		
Apr/2011	SUN	21" CRT monitor	P/N:365-1400	調達	＝代替品 365-1420 で可能		
Apr/2011	Motorola	MVME162-200		調達	＝可能		
Apr/2011	NEWBURY DATA	HDD NDR1085	の調達	＝代替品 ST4096 で可能			
Apr/2011	SUN/SONY	FDD MPF720-4	P/N:370-1419 540-2854-01	調達	＝可能		
Apr/2011	HTS725016A9A364	HDD	x10 台/月	調達	＝可能		
Apr/2011	NVIDIA	Quadro FX580 FY943AA	graphic board x2	調達	＝可能		
Apr/2011	DEC	HDD 622MB	P/N:70-21170-01	調達	＝可能		
Apr/2011	Dallas Semicon	DS1386-32K-120	NVRAM	調達	＝在庫保有あり		
Apr/2011	DEC	TK50-K	tape メディア	調達	＝可能		
Apr/2011	DELL	Poweredge 2500	電源 P/N:7000240-0001	調達	＝可能		
Apr/2011	SUN	Ultra10	HDD 9.1GB ATA P/N:370-3693	調達	＝可能		
Apr/2011	DELL	PE4600	PC の調達	＝可能			
Apr/2011	IBM	電源 API4FS40	P/N:24R2673	調達	＝可能		
Apr/2011		KVM switch	UMT-1664	調達	＝可能		
Apr/2011	Motorola	MVME147SRF	x1 MVME147-010 x3	調達	＝可能		
Apr/2011	HP	715/100XC	電源 P/N:0957-0253 A4022-60006	調達	＝可能		
Apr/2011	SUN	19" CRT monitor	GDM-1962B	代替の LCD monitor へ置き換え	＝可能		
Mar/2011	IBM	Keyboard	66G0507	調達	＝在庫あり		
Mar/2011	DELL	GX260	電源	調達	＝可能		
Mar/2011	TEAC	FDD FD-235HF	C929-U5 P/N:19307709-29	10-30 台	調達	＝可能	
Mar/2011	SUN	300-1847 300-1846	370-6455 371-0992 371-0837 300-1945 371-0983 541-1959 540-7868	等	調達	＝可能	
Mar/2011	Fujitsu	S-7/300U	model170 の NVRAM	作成	＝可能		
Mar/2011	Motorola	MVME133SA-20	MVME340B の調達	＝可能			
Mar/2011	SUN	Ultra5/10	用 memory P/N:370-3200	あるいは 370-3798	20 枚	調達	＝可能
Mar/2011	IBM	parts 84F7112 16F1895	WDS-3200 MF35BC-799MA	などの調達	＝可能		
Mar/2011	SUN	V210	本体	調達	＝オーバーホール済	＝可能	
Mar/2011	Cisco	P/N:WS-X6748-GE-TX		調達	＝可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmisc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsec@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	=結果	
Mar/2011	HP	EISA adapter	model:A2084-60010	6枚調達	=可能		
Mar/2011	HP	HDD	model:A4118AR A1658 A2084 A4948A	等 2GB 5-10台	調達	=代替品リサイズで可能	
Mar/2011	YE-DATA	FDD	5.25" model:YD-380B	調達	=代替品で可能		
Mar/2011	HP	LAN board	P/N:B5509-66001	調達	=可能	在庫あり	
Mar/2011	SUN	CPU memory Uniboard	model:ADT7814A	P/N:540-6004 or 540-6257	=540-6004は可		
Mar/2011	Maxcell	SuperDisk	120MB diskette	の調達	=可能		
Mar/2011	SUN	Ultra30	本体一式	調達/オーバーホール(NVRAM、FAN交換、FCOインストール)	済	=可能	
Mar/2011	Mitsubishi	Sequencer	FX2-32MT	調達	=可能		
Mar/2011	NEC	PC-98H53R	外付けHDD	調達	=可能		
Mar/2011	HP	HP9000	744/132L 本体一式と電源	P/N:0950-2690 model:MP404A1	の調達	=可能	
Mar/2011	HP	HP9000	715/100XC CPU board	P/N:A4022-60015	2枚	調達	=可能
Mar/2011	NIDEC	FAN	model:TA225DC	調達	=代替品で可能		
Mar/2011	Compaq	HDD	9.1GB wide P/N:388210-001	の調達	=可能		
Mar/2011	SUN	P/N:501-2480	の調達	=可能			
Mar/2011	SUN	SS20	用 CD-ROM	P/N:540-2500	調達	=可能	
Mar/2011	HP	Cable	RGB color video 15pin to 3BNC(male)	P/N:C2300-60005	1本	調達	=可能
Mar/2011	SUN	Ultra5	のオーバーホール	=可能			
Mar/2011	DELL	PC	model PE2600	調達	=可能		
Mar/2011	HP	MO drive	model:C1114J	5.2GB 5.25" 外付け	修理	=可能	
Mar/2011	SUN	CPU FAN+Heatsink	P/N:371-0837	調達	=可能		
Feb/2011	Seagate	HDD	model:ST3600N	代替品をリサイズ	=可能		
Feb/2011	Hitachi	DK1386-32K-150	代替品として DK1386-32K-120	在庫あり	=可能		
Feb/2011	SUN	Ultra1	用 24bit color frame buffer	P/N:501-2634	調達	=可能	
Feb/2011	HP	1000E computer	本体および 9144A tape	装置販売あるいは修理	=どちらでも可能		
Feb/2011	IBM	RS6000	電源	調達	P/N:08F3493	=可能	
Feb/2011	SUN	Ultra60	修理	=可能			
Feb/2011	Motorola	MVME133SA-20	および MVME340B	の調達	=可能		
Feb/2011	Integrated Power Designs	電源	修理 model:SRW-200-5008	=代替 CE-300-5009-IO3N5	で置換可		
Feb/2011	Intel	Pentium IV CPU	640SL7Z8 COSTA RICA 3.2GHz	の調達	=可能		
Feb/2011	Pacific Power Products	電源	model:KPP401-7A	の調達	P/N:083-00087-0001	=可能	
Feb/2011	Toshiba	AS8000	U2/1300CR3 および AS7000	U60/2450CR3	の NVRAM 交換	=可能	
Feb/2011	IBM	RS6000 PowerServer530	修理	System board P/N:31F4350	電源 model:AA15721 08F3493	=可	
Feb/2011	HP	電源	PSWD141601A	の調達	=可能		
Feb/2011	Seagate	HDD	model:ST34520N	の調達	=在庫あり		
Feb/2011	Toshiba	HDD	model:MK-1926FCV	の調達	=可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date 、 Manufacturer 、 Part Number 、 Description 、 Request /Availability 、 =結果

Feb/2011、IBM、370 computer の電源交換、P/N:88G3990、=交換済

Feb/2011、DEC/HP、α ステーション 200/4-166 の電源調達、model:SA180-3505,P/N:30-44170-01、=可能

Feb/2011、Intel、マザーボード調達、model:D945GNT、=可能

Feb/2011、SUN、Ultra10 の NVRAM 値の滅失、=復旧交換済

Feb/2011、TEAC、FD-235HS-700 もしくは FD-235HS-1000 10 代の調達、=可能

Feb/2011、SUN、memory P/N:370-4940,540-6263,540-6401,540-6777 の調達、=可能

Feb/2011、Fujitsu、HDD model:MAA3182SC 4台の調達、=可能

Feb/2011、DELL、GX150 の修理、=可能

Feb/2011、Toshiba、AS7000 Ultra1E Ultra2 用 graphic board P/N:501-4127調達、=可能

Feb/2011、Encore、P8/N:118-103284-001 CPU/IPU kit、=可能

Feb/2011、SUN、Blade2500 Silver の修理と FAN 交換、=可能

Feb/2011、、model:K1339 common control module の調達、=可能

Feb/2011、HP、model:DRHVV/1024 DATARAM kit の調達、=可能

Feb/2011、Fujitsu、HDD model:M2681SBM /SCSI の代替品、=代替品をリサイズして可能

Feb/2011、HP、XW4000 の修理、=可能

Feb/2011、SUN、Ultra5no オーバーホール、=可能、FAN,HDD,NVRAM などの交換と FCO の実施

Fev/2011、Motorola、MVME162-412,MVME162-P244LE,MVME162PA-344SE 調達と NVRAM 交換、可能

Feb/2011、SGI Octane 本体 調達、model:WT5-2P400V12-2GB 2x400MHz/R12000,V12,256MB、=可能

Feb/2011、HP、B2600 の電源調達、P/N:0950-4051、=可能

Feb/2011、SUN、Ultra1 の graphic board 調達、P/N:501-2633、=調達可

Feb/2011、SUN、AXi NVRAM 交換、=交換済

Feb/2011、SUN、Ultra10noNVRAM 作成

Feb/2011、SUN、Enterprise450 修理/E450 および DDS-3 tape 装置修理、=すべて可能

Feb/2011、SUN、Blade150 の NVRAM 値の無料事前登録、=済

Feb/2011、Fujitsu、HDD MAP3367NC の調達と copy 作業、=可能

Feb/2011、VOX TECHNOLOGIES、産業用 PC の電源調達、model:ACE840A、=調達可能

Feb/2011、Toshiba、AS7000 の電源交換修理、P/N:370-4326、=交換修理可能

Feb/2011、SUN、Fire V120 の修理、=可能、本体の在庫保有あり

Feb/2011、Toshiba、AS7000、HDD ST373207FC copy と交換、P/N:390-0165、=可能、データ copy 済

Feb/2011、HP、HP9000 B2000 の修理、P/N:A5983-66510、=修理のための部品調達可能

Feb/2011、SUN、SS20 用 memory の調達、PN:501-2480、=調達可能

Feb/2011、Toshiba、AS4085 の修理、=可能

Feb/2011、SUN、SS2,SS5,SS20 の外付け HDD 購入と SS5 および SS20 本体の調達、=すべて可能

Feb/2011、Toshiba、Magnia 315R、P/S:LITEON PS-6301-1L と HDD:MAN3184MC の交換、=可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date 、 Manufacturer 、 Part Number 、 Description 、 Request 、 Availability 、 =結果

Feb/2011、Seagate 、ST3160023A の調達、30-40 台調達、=可能

Feb/2011、HP、B180L A1266A と A4323A の 調達、=可能

Feb/2011、ZIATECH、ZT8904 、Singleboard computer、=調達可

Feb/2011、HP 712/100 修理とHDD のデータ copy 、 =修理可能、データ copy 済

< お問い合わせ先 >

製品・部品の調達：

営業 広島市佐伯区旭園3番33号 清水ビル3F (〒731-5133)

電話：082-924-4044 (代表)

FAX：082-924-4144

email: sales@workmanship.com

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

以下の事例集は2011年1月末/23期まで。それ以降は上記のとおりFormatを変更いたしました。

旧型 RISC-Uinx 関連 : ワークステーション Workstation / サーバー Server

◇ SUN Microsystems =

Systems:

SPARCsystem 670MP , SPARCstation SLC , SPARCstation ELC , SPARCstation IPX , Sparc Classic ,
SPARCstation LX , SPARCstation 1(SS1) , SPARCstation 1+(SS1+) , SPARCstation 2(SS2) , SPARCstation 4(SS4) ,
SPARCstation 5(SS5) , SPARCstation 10(SS10) , SPARCstation 20(SS20) , Ultra1 , Ultra1/170E , Ultra1E /170CR3 ,
Ultra2 , Ultra5 , Ultra10 , Ultra30 , Ultra30 model 300 Creator3D , Ultra60 , SS20 Memory , UX7000 E/250 ,
Enterprise 450 S , SPARCServer 330 , Enterprise 220R , Enterprise250 , Enterprise 3000 , Enterprise 6000 ,
Enterprise 6500 , Brade 100 , Brade 1000 , Brade 1500 , Blade 2000 , Blade 2500 , Blade 2500 Silver , X3780A ,
Fire V215 ,
Fire V245 , Fire280R / F280R , Fire880 / Fire V880 , Fire V480 , Fire 4800 , Fire 6800 , Netra t1 105 , Netra
t1 405 , Netra t1125 , Netra st D130 , AX1 NVRAM renewer ,

System Boards:

370-0115 /U10 , 370-3197-03 , 375-0079 /Ultra10 , 375-0115 , 375-3061 /Brade100 , 375-3088 375-3152 / Blade150 ,
375-3463 /Fire V245 , 501-2324 /SS20 , 501-2805 , 501-2924 /SS20 , 501-3059 , 501-3103 , 501-4676 , 540-2594-01 ,

CPUs:

100-7192 , 501-2325 , 501-2486 , 501-2520 /AS5085 SS20 , 501-2613 60MHz , 501-2825 , 501-2904 /SS20 , 501-2924
/SS20 , 501-2925 /SS20 SS10 , 501-2940 , 501-2925 75MHz /SS20 , 501-3011 /SS20 , 501-3082 , 501-4676 , 501-4849 ,
501-5139 , 501-5149 U10 501-5239 , E450 CPU 501-5446 , Blade150/ 501-5740 527-1023 527-1077 527-1078
527-1079 ,

Power Supplies :

SS20 Power supply 300-1215 and 300-1279-01 , 300-1279 / AS4085 , SUN3/470 Power Supply(300-1089 /300-1047) ,
E450 電源 X9682A (300-1302 /300-1359) , 300-1301 , 300-1307 , 300-1308 /U1 , 300-1342 , 300-1343 , 300-1480
/ V480 , 370-6776 / StorEdge 3310 , 370-3162 ,

Memories:

X7052A , X7061A , X7062A , E450 Memory X7052 , 370-3797 , 370-3799 , 370-4940 V240 , 370-5677 /Blade150 256MB ,
370-6209/2GBx2 , 370-7672 /Fire V240 , 370-7973 /Fire V240 , 501-2479 , 501-2480 /SS20 64MB DIMM , 501-2471
32MB / SS5 , 501-2482 /SS20 4MB , 501-2622 /SS20 32MB , 501-3136 /128MB DIMM ,

Others:

keyboard type-5C / 320-1250 -> 320-1253 Keyboard , 370-1170-01 MOUSE , 370-1587 Mouse -> 370-1586 , 370-1663
mouse , 370-1664 mouse , 370-2728 / X1155A , 370-3721 Bracket , 501-2253 , 501-2325 , 501-2462 SCSI backplane ,
501-2482 Graphic SS20 , 501-2919/Ethernet board , 501-2922 , 501-2955 , 501-3129 /Video card , 501-4127
24bit color frame buffer/Ultra1 , 501-2633 Creator 3D , 370-1703 /Sbus , 530-1857 printer cable , 530-2080 ,
X3670A/501-5690 , X3768A/370-4362 ,
371-0837 Heatsink , X1155A 370-2728 High Speed Serial I/F ,

SUN RAID :

StorEdge 3310 370-5403 , 370-5524 , StorEdge L9 380-0381 , StoreEdge L8 power supply P/N PSSF810201A ,

製品の修理・販売と NVRAM 作成:

◇ **Toshiba** = AS1000 /G30 , AS3080 (SUN3/80) , AS4035 , AS4035 /170KX2 , AS4050 / IPX , AS4060 , AS4075 , AS4080 ,
AS4085 , AS4670 , AS4670GX (670MP) E200 , AS5080→SS10 にリプレース , AS5085 , AS7000 U1/140 , AS7000 U1E/170 ,
AS7000 U1/170CR3 , AS7000 U2 , AS7000 U5 , AS7000 U10 , AS7000 U30 , AS8000 U2/1300 , AS8000 U2 /1200CR3 ,
AS8000 U2 /1300CR3 , AS8080 , AS8085 , AS10MT01 , UX1000 の HDD , UX2000 U1/170D , UX2000 U2/2300D , UX2000i
FAN , UX3000 (SS1000E) , UX7000 E250 , UX7000 E450 , UX7000 E3500 PN: 540-3809 , UX7000/4000 Fan , UX7000
U5/400PGX24 , UX7000 /E4500 , Ultra 2 1300CR NVRAM ,

● Parts: UX7000 power supply/ 300-1260 and 300-1444 , 540-4673 /HDD ,

◇ **Fujitsu** = S-4/LEIA2 , S-4/5 , S-4 /20H , GP400S model10 /Ultra10 ,

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmisc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsec@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

- ◇ **SGI** = IRIS 4D/25 , IRIS 4D-420VGX powersupply PN:013-0390-003 / 013-0391-003 , PN:013-0392-002 Status panel assy II , INDIGO 2 , INDIGO 2XL , 030-0117-018 , 030-0222-001 , INDY2 Graphic board PN:030-8202-004 , INDY NVRAM (Normal / High Resolution) , INDY B006 , INDIGO Keyboard 9500801 , PEC4044B / 6064459 Indogo power supply , Octane2 : CMNB015ANG360 , 030-8110-003 PCA I/O , SR2300 parts ,

- ◇ **HP** = Able to supply for Whole computer system and the parts.
LH3 / LH4 / 1000E Server , 6000/335H C2200A , 6000/670H , 9000/712-60 , 9000/712-100 一式購入 , 9000/ 715-33 , 9000/ 715-50 (A2633A) , 9000/715-64 computer 一式購入 , 9000/ 715-64 J4022A A2084-60012 /HDD , A3182-60001 /HDD , 9000 APOLLO 715/75 , 9000/ 715-80 , 9000/715-100 , 9000/748i-100 , 9000/362 A1473A controller , 9000/ 382 , 9000/ 330 , 9000/ 335H 7959B HDD , 9000/ 340 , 9000/ 345 , 9000/362 , 9000/382 A1474-66511 system board , 9000/ 670H , 9000/748i , 9000/A180C , B132L , B132L+ , B180L A2880-60406 , B2000 , B2000 power supply/ , B2000 NVRAM -> DS1687 , ZX2000 , DECPro 380 , B2600 / B2600+ , C200 , C3010 , C3700 , HP9000/D210 , HP9000/D390 , HP9000/K360 , HP9000/L1000 , HP7151 , 712/100 (A2615A) , P/S model PSWD141601A for 715/64 715/50 and 715/75 PN: 0950-2578 , 715/100 , 0950-2277 and 0950-0253 , 0950-4051 B2600 power supply , 0957-0253 /power supply ->0950-2578 PSWD141601A , HP9000/744-132L , A4100A model 755/125 , HP9000/745-132L , HIL Mouse Switch 修理 , A2838A 3 button HIL Mouse , A3863-66501 /DIMM , H748i OS HDD Copy , C160L , C180 , C200 Visualize / A4125-69010-A0004 CPU board , C200 Visualize / A4125-62005 , C4728-60101 , 715/100XC , XW8400 , HP-1000E BACI-12966A 12966-60001-22 , B2000 power supply 0950-3695 , B2000 System board A5983-66510 , A4982-66502 Graphic/B2600 , 2300-60005 /Video cable , 2397A /35751C , N4000 Server HP4071 power supply E3160-61002 , HP9000/715-64 power supply PSWD 141601A , SRW-200-5008 , A1236-60001 32MB memory , A1473-66510 /CPU board , AA2263-62045 cable /712-100 , A3829-69002 B180L memory , A3863-66501 , A4014A , A4190-69128 B180L /System board , A4500-69001 , HP9000/744 Power supply MP404A1 Cherokee P/N: 0950-2690 for sale , A4964A 0950-2690 Power supply for repair , C4728-60101 HP745/132L mouse , P/N 04145-85100 / HP4145A 5.25" FDD software Disc , A4022-60015 System board/9000/715-100XC , A6070-69110 B2600 system board , C3750 , A2839B mouse , XW4100 HP-D2808F3P power supply , A4190-66528 CPU board , A4190-60028 CPU board , A4190-69128 CPU board , A6070-69110 system board , J2501A port module for D220 ,

- ◇ **DEC** = alpha Server 4100 (αServer) , alpha Server 1200 (αServer) CPU B3007-CA and System board 25147-02 , 12-19245-00 Battery->Replacement , 12-19526-02 VAX 8350 , 12-23676-01 VAX 8350 , 12-25024-11 , 12-25024-14 ,

- ◇ **IBM** = RS6000 parts : 7026-42T , 43P133 / 7248 , 43P150 /7043-150 , 7011-250 , 7012-320H , 7012-370 , 7013 PowerServer 530 , 7203-2310 53F3429 670MB HDD/RS6000 , 23F0168 coin battery , 33G0728 32MB , 00G3368 , 52G4801 , 52G4737 , CT12864A53E memory , 0841F0455 tray ,

- ◇ **Integrax** = RS450
- ◇ **Bit 3 Computer Corp.** = model 467
- ◇ **NEC** = EWS4800/320PX
- ◇ **OKITAC S4 50**
- ◇ **Force Computers VME single board computer:** S2/40GX-32-S530-C8 VME RACK SUN , PN: 107384 50T/256-300-4-2 ,
- ◇ **Appolo** = 98229-66524 memory , 9000/744-132L ,

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

旧型コンピューター関連

- ◇ Honeywell = DPS6 220V/50Hz 電源 (BPWU-601-01) , HDS5 / BDS5 Terminal 納品
- ◇ Data General = S/280 , S/130 ボード&電源納品 , 005-018623 ,
- ◇ モトローラ = MVME117-3F , MVME133S-1 , MVME133 , MVME147-010 , MVME147-023 , MVME147A , MVME147SRF , MVME162-22 , MVME162-202 , MVME162-220 , MVME162-222 , MVME162PA-242SE , MVME162P-252SE , MVME162-262 , MVME162-263 , MVME162PA-344SE , MVME162-433 with M48T08 , MVME162-512A , MVME162-532A , MVME162-02 , MVME167-003B , MVME167-32A , MVME187C , MVME225-1 , MVME1604-023 , MVME2304-0143 , MVME320A , MVME320A-1 , MVME320B-1 , MVME335A ,
- ◇ Force Computer = SYS68K/CPU-1A
- ◇ DEC = Digital Micro VAX II , PFTU , μ PDP-11/73 , SMS1000 (= LSI11/73) , PDP11 M7891-DX Memory , VAX4000-90A , VAX4000-96 , VAX4000-90SPXg , VAX 6320 , M7228 , M7485 , PDP MOS Memory (M7891-BF , M7891-DA , M7847 , M7856) , M7850 , M8640 , M8881 , M8100 , M8101 , M8104 , M8105 , M8107 , M8109 , M8119 , M8123 , M8132 , 36-25891-01 , T2011-YA ,
- ◇ HP = HP1000E , HP85A , 141601A PN:0950-12578 (0957-0253) , 0950-2277 , 0957-0253 , 083-00087-0001 ,
- ◇ Agilent Technology = 370-2816 /VXI controller , 370-3415 /VXI controller ,
- ◇ Encore/Gould = P/N 160-103526-001 , P/N 160-103845-003 , P/N 161-103351-001 , P/N 161-103365-001 ,
- ◇ その他 : SMS1000 , VOX technologies PEAK 6220 w / CPU ,
- ◇ SIMPACT Freeway1000 FW-1000 ,

PC関連

- ◇ Compaq = ProleneA 4100 , AST386 , D530 , DeskPro 4000 / 6233MMX3200CDS , DeskPro XL-5100 , DeskPro 4100 , DeskPro EP power supply , Prosignia200 P/S: PA5281-2 , ML570 /Rackmount , N620C , EVO D5S , 243890-001 250W power supply ,
- HP = 0950-2956 電源 , 0950-3240 powersupply-> 5064-1942/5064-1941 , 6911A/TX 10/100base fast ethernet , A3863-66501 -> A3863-69001 /512MBx2 , Vectra VLi8 SF6/500 , DC7600 379294-001 , 308437-001 D530CMT power supply ,
- DELL = GX1 , GXM 5133 販売 , 466MX , PowerEdge 300SC , PowerEdge 2400 , PowerEdge 2500 , PowerEdge 4600 , PowerVault 745N NAS , GX200 , WS220 P/S: NPS-330CBC , WS330 , WS340 P/S , Presision 220 , GX50 , GX150 , AlphaStation 255 / PD-474-AA , GX270 DHM , GX280 , Dimension 8200 power supply NPS-250GB , Dimension 8300 /power supply ,
- NEC = PC9801BX2 / U2 , PC9811L , PC9801XL , PC9821NE3 , PC9821XA10 , PC9821XS , FC-28V/SBZZ ,
- IBM = 9577DNG , PS/2 Model:30 286 , 7012-320 , 7012-370 , Thinkpad 720C , Think Centre 8183-64J , 750C 6883J8P , PS/55 5502 / 5530 , 04H6550 , 93H9113 Mouse for 7043-140 , ThinkCentre / 8320-5FJ , 84F7112 /RS232 PS55 , 09F1942 + 16F1895 /Mother and Sister PS55 ,
- Hitachi = FLORA 3020F , B16 // Gateway = E-1800 // SONY = FXT-500
- ASUS = PR-DLS533 GC-LE Motherboard , GIGABYTE GA-7VKMLS Motherboard , AS105 VX97
- TOSHIBA = Satellite M50 , T6600C , PV3000 , Pocket PC e800 /PD800E-00002-EN , DynaBook Satellite 110CS , Satellite Pro 4320 LCD , Magnia 3010 , Magnia Lite21 HDD MAN3184MP ,
- Fujitsu = PRIMERGY ES280 GP528B1C7 ,
- SmartBits = SX-7210 Fast Ethernet module , Promise = EIDE 2300 plus , Matrox = G200 Graphic , D-LINK = DGE-550SX 386SX20 computer system

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / *WORKMANSHIP Co., Ltd.* <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmcs@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

PC関連

- ◇ Industrial Computer = CV3000 / AR-B1476
- ◇ Mitsubishi = LM7500 /A7BD-J71AR2 ,
- ◇ Radisys PC Server , 97-9029-24 ,
- ◇ Adaptec= ASC29160 ,
- ◇ MAC G4 , Apple 7300/180 ,
- ◇ MPS5009/Magnum Power Solutions
- ◇ PowerSupplies: D3501P/Portwell->HG2-6350P ,

磁気ディスク/MO/ZIPドライブ

磁気ディスクは各社の様々なインターフェースで調達実績があります。

数十 MB から 500MB, 1GB, 2GB, 4GB, 9GB, 18GB, 180GB など入手、テストいたします。

インターフェースは ST506/412, ESDI, SMD, SMD-0, SMD-E, ESMD, IDE (ATA), SATA, SCSI ((SE (N, W), HVD, LVD, SCA), FC, HP-IB

-----メーカーとモデル名 -----

CDC/IMPRES/Seagate = 9448 CMD Foenix , 9776 SMD300 / Head Crash , 9762 SMD80 / Head Crash , RSD , FSD300 , FSD340 修理 ,
ST4376N , Sabre500 , Sabre850 , XMD800 / HD750 修理 , ST1102A , ST320014A , ST380011A , ST39140A , ST125 , ST125-1 ,
ST225 /ST506 , ST251 /Seek time 40ms , ST251-1 /ST506 Seek time 27ms , ST253 /ST506 , ST296N , ST3390N , ST3550N ,
ST3610N , ST31051N , ST31055N , ST31200WC , ST31200N , ST31230N , ST32151N , ST32271N , ST32272N , ST32430N , ST34371N ,
ST34520N , ST34520W , ST34571N , ST34573N , ST39102LW , ST39103LW , ST39175LW , ST39204LC , ST39216N , ST39216W ,
ST31804LC , ST318416N , ST318417N , ST318437LW , ST318438LW , ST336604LC , ST336605FC , ST336607LW , ST336704LW ,
ST336938LW , ST41650N , ST41650ND , ST336753FC , ST336807C , ST373207LW , ST336607FC , ST373207LC , ST373207LW ,
ST373453FC , ST373455FC , ST373455LW , ST1181677FCV , ST380215A , ST3160815A , ST3320620A , ST3500630A , ST3750640A ,
ST314855LC , ST3250310NS ,
2.5" : SATA 60GB ST96812A , ST980815A , ST980825A ,

LMS/Plasmon = LD1200-601 , LD1200E-701

Sun/Seagate = ST4086E , ST4086 / 94155-86 , ST251 , ST251N , ST251-1 , ST125 , ST296N , ST2106N , ST11200N , ST12400N , ST31051N ,
ST31055N , ST31200WC , ST31230N , ST32151N , ST32430N , ST32430WC , ST32550N , ST34520N , ST34573N , ST34573W ,
ST34573W , ST39236LW , ST318436LC , ST318436LW , ST318437LW , ST318275LC , ST318275LW , ST336754LW , ST336938LW ,
ST373207LC , ST320014A , ST340014A , ST340810A , 370-1392 , 370-1753 ST31200WC , 370-2070 /ST32430N , 370-2165 ,
370-2366 /M2952->ST32550WC , 370-2366/2.1GB , 370-3414 , 370-3693 , 370-3863 ST38420A / Ultra 5 , 390-0106-04 /V120 ,
501-2462 , 501-2708 , 540-2699 /2.1GB , 540-2938 , 540-3729 , 540-4304 , 595-4726 , 599-2225 , 599-2325 9GB ,

Fujitsu = M1603SXU , M1606SAX / M1606SXU , M2694ESA , M2312K , M2322K , M2333K , M2344K , M2372K , M2249S / M2249SA , M2242AS2 ,
M2243AS /ST506 68MB , M2263SA , M2227DW2 -> replaced to M2227D2 (42.82MB, 8heads, 615cylinders, 17sectors/track,
35msSeektime, ST506/412 interface, 3.5HH, MFM), M2681SXM 256Byte/Sec replaced to M1606 with resized 256Bytes/sect ,
M2694ESA Sector512 to 256 , M2952Q , MAA3182SC 18GB wide , MAB3045SC , MAN3184MC (390-0085)/18GB, 10Krpm, SCA-2, Ultra160 ,
MAP3367NC ,
MAW3073NC /73GB NEW が 100 台以上入手可 (Nov. 2008) total blocks=35,566,499 , MCB3023SS , MCE3064SS /MO , FMPD-252S ,
MCM3064SS /640MB MO -> MCE3064SS , MHW204BM , CA06297-B11100DL , MDG3064SS MO ,

HITACHI /HGST = DK511-5 /ST506 , DK515C-78 , DK314C-41 , DK312C-20 , DK312C-25 , DK32DJ-72MC /NEW , HDS721075KLA330 ,
HDS721616PLAT80 , HDT72255DLA380 / SATA II , HTC426040G9AT , HTE541680J9A , HUS157373EL3800 / DK32EK-72NC , MAW3073NC ,

Matsushita = LF-3290J 3.5" 640MB/1.3GB /MO ,

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センター hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター tokmcs@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

HP = 7937H (8 インチ) , 7906B & 7906D & 7906H (14 インチ) 修理/2008 年 9 月末を持ってサポート終了/parts support は可能 , 7959B ,
9100mx / C1114M External MO , 0950-2625 / A2084-60012 , A2084-69013 1GB N 5,4Krpm 3.5” , 5200ex / C1114J 5.2GB ,
2600fx / C1114G 2.6GB , C1114F , C1114K 5.2GB , A1094-69012 / C2235 , C2247-69365 /1GB , C2247-69642 , A1658-60009 ,
A1658-69007 , A1658-69009 , C3325A , A1658-69021 /4GB 7.2krpm , A1658-69023 2GB 50pin , A1658-69027 , /36GB LC ,
07N3220 , A1658-69032 , A2084 , A4118AR , A4948A , 289243-001 72GB , 175195-B22 , 175196-B22 ,

Quantum = ST2.1S /2.1GB SCSI , Atlas V XC18L011 , MV270S011 SCSI , FB1080S -> FB12S012 ,

IBM/Maxtor = XT1140 , XT1085 , XT8760 / XT2190 , XT4380Eb , DDRS-39130 , DDRS-34560 , 3380-A / D / E / J / K (2760950 , 2179646 ,
2317398 , 00F6752 , 2157931) , 00K3980 , 55F9811 , 55F9915 /1.2GB , 73F9001 , WDS-3160S , DCAS-32160 , WD-3158 , 3370-1/2
(8498830 , 2330363) , 9332-200 / 9332-400 / 9332-600 (2453673 , 93X1662) , 10SR-1/2 (1615600 , 6493600) , 3390A ,
DCAS-34330 , DDRS-34560 P/N:00K3980,00K4000,00K4020 , DAL5-3540 IC35L020 AVER07-0 , 73F9001 , Diamondmax
Plus8 , WDL-330R P/N 6128244 , IC35L009UWD210-0 07N6360 9GB wide , IC35L018UW210-0 , DJSA-210 /2.5” , 6Y080LO
/ATA80GB , IC35L040AVV207-0 40GB ATA , IC35L040AVN07-0 , 71629AP ,

DEC = DSP3210SW , RF/31EA , RF31 / RZ31 修理 , RWZ01 , RA72 , RA32-A , RA81 / RA82-AA (60Hz) , RA81 / RA82-AD (50Hz) ,
Motor and Brake Assy PN:70-21173-02 for RA82 , RD32-A / DEC part number , RF71-RA , RF72-RA , RF73-RA , RF74-RA ,
VAX8350 parts , VS2000 parts ,

WesternDigital = WDAC21200-00H /1.2GB ATA , WD280 / ESDI ->WD380 , WD5000YS-01MPB0 , WD800ADFD-60NLR5 , WD800JD-08LSA0 ,
WD1000BB-75CHE0 , WDS-3200 , WDAC1425-60F , WD3158 / PS2ESDI , WD1270 , WD43AA , WD3158 , WDAC2540 / 425MB

PRIAM = V185A -> ST4086 RICOH = RS5060E 5.25” Diablo = DIABLO31 SONY = RMO-S330 , SMO-D501 ,

Conner = CFS-850A , CFA540A / 540MB Micropolis = 1325 / ST506 Quantum = LT525S , 2150S , LOGITEC = LMO-S636F

Toshiba = MK-1926FCV 2.5” , MK4032GSY , ND-3561GR ,

RODIME = R03259T /210MB SCSI 3.5” PN A1630-69006 (=012545 , 012816 , 98571-67901 , A1630-60006 for Appolo)

EMC/DELL = CX2G10-146 /146GB , CX-2GDAAE-FD /FC-2Gb

NEC = PC-98H53R HDD and power supply , D3142 , D5146H /5.25” 40MB , D3126H , D5126

ZIP = Z250S

Printer/Plotter/

- ◇ HP = 7574 , LaserJet5 / C3916A , LaserJet 4L/ 6L , LaserJet 5MP , LaserJet 5M /C3917A ,
LaseJet 4050 (LJ4050) , LaserJet4200 (LJ4200) , DiskJet 870 ,
- ◇ Canon / Sun = LaserWriter M6000G , NEWS Printer20 修理 ,
- ◇ Printronix = P300 / P6040L 修理 , P6040L /PN: 101200-001 , 105018-001 /power supply , P5210 (Replaced to P7210) , P5205B
(Replaced to P7205) ,
- ◇ DEC = Laser 1152 / LN07 , 1152 Pickup Roller PN: 29-29005-01 , LA75-A3 /240V , LA100 , LA75
- ◇ SUN = SPARCPrinter E / SPRN-E-V4 , P5200 , P5300 , LaserWriter II , NewsPrinter20 /QA-11 / 370-1533
- ◇ XEROX = NewsPrinter 20 / QA-11 / 370-1533 , Phaser 4500 V/N
- ◇ CALCOMP = 6613VRC / SEIKO = CH-5504-01 , CH-700 , CH810 / Lexmark = 4049-12R , / NEC = PIN WRITER P5300 修理,
- ◇ Apple = LaserWriter P/N 820-0317A I/O board ,

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmcs@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

磁気テープ装置 , tape drive , Autoloader , Library 関連

- ◇ オープン・リール = HP88780A , HP88780B , HP7947 , M4DATA 9905R , M4DATA 9914 , CipherM990 , Cipher MOD-701 /702 / 703 , Pertec , STK1953
- ◇ 1/4 (QIC) = Archive 2060S , 2150S , 2150L , 5945L-2 , 5945L-3 , Cipher540QIC , TEAC MT2ST / N65 , WangTek51000HT , WangTek5525ES , WangDat 5150EN (QIC36) , Sankyo CP-150B (QIC36) , 9144A , AS1CMT01 , QIC24 = TDC3620 ,
- ◇ 8mm (EXABYTE) = EXB-8200 , EXB-8505 , EXB-8500XL , EXB-8900 , EXB-8500Diff , EXB-8505XL , EXB-8705 , EXB-8505SA-NX , EXB-230D12 / 7000PWV , EXB-8900 , N8100AIT (SDX-300C) , Sun: Eliant 820 (EL820) , 411 , 611 X , X6202A , Autoloader / Library StoreEdge L9 PN: 380-0381 , 599-2042-01 model 611 , Eliant 8205A /genuine FW ,
- ◇ 4mm (DAT) = WangDat3200 / 3800 / 3900 / 5525ES / 51000HT , Techmar3400 / 3800 , TC4200-900 , TS520CSL , HP C1533-00150 / 00510 / 60001 , Sony SDT9000 , SDT5200 / DDS2 , F6020D (M2475A =Sony SDT-1000) , SDT-1000 /DDS1 ,
- ◇ DLT = TR-S23XB-TE (SDLT) , TH8XH-TE (8000) , TH6AE-GW / TH6XF-EF (7000) , TH5AA-EY / TH5XB-TE / TH5HB-EW (4000) , TH8AL-MH , TH8AL-MJ , TH8AG-YF A22 = TH8AL-YF A05 , SDLT320 HVD ,
- ◇ 1/2 inch = IBM3480 / 3490 , 21F7901 IBM 9track open reel tape drive ,
- ◇ Seagate : STT220000A , CTT8000E-S , ST42001WD , STD224000N , STD2401LW
- ◇ StorageTek (STK) : C7379-00173
- ◇ HP : Surestore DAT8i , 24i , C1537-00156 , HP9144A 1/4" 16track / Capstan 修理 , 35401A 1/4" AutoChanger , C1504B PN:35480-00950 , 2645A Block mode Terminal 内蔵 02640 CTU /13255 CTU / , HP2648A , C6364A /DDS3 , 0950-3002/DDS , Surestore DLT80 , SSL2020 AIT , 180751-001 board for SSL2020 ,
- ◇ DEC: TK50
- ◇ FUJITSU: M2248C , M2248E , M2475A =Sony/ SDT-1000=F6020D , M2488FA , M2488U2 , F6479 , M8100
- ◇ NEC : LL0101H Autoloader , LL0101H LT02 AutoLoader
- ◇ TandBergData : TDC4120 , HP9144A , 9144K ,
- ◇ Overland Storage : T490E-DS-FWSE Library(3490 Compatible)
- ◇ SUN : 599-2107-01 , 599-2147-01 , StorEdge L9 380-0381 , 370-1571 DAT , StorEdge L100 , 380-1332-01 DDS5 , PowerEdge 2850 , 599-2147-01 Eliant820 Ext , IBM : 87G1479 , 87G1480 = 21H5172 /DDS , 46G2224 5GB 8mm ,
- ◇ SONY : SDT11000 /BM

ターミナル, モデム,

NCD916-WW / N916WW ターミナル , NCD keyboard FWD-118A HP 700/92 (C1001)

HP 2645A Terminal + two 02640 Tape drives, 2648A ADDS 4000/260 ,

VT330 , VT340 (Color: White , Amber , Green / A2:115V , 240V) TeleVideo / TVI990 ->995-65 , TVI935 , TVI965 ->995-65 ,

VT286-F , VT220 , VT320-H2 , TVI995-65 (NEW が TVI990, 965 代替として入手可)

ME5614D OMRON モデム , Motorola 3266 Modem , Wyse WY-GPT , QUME QVT-62 ,

TEKTRONIX 4325 , 4225 LUCAS DEECO /ST3220

IBM 3151-45 / 54F9261 Computron 115-79 CRT tube 交換

DEC LetterWriter , COROLLARY CNS-1600 terminal server

OMRON: ME5614D2 ,

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmcs@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

電源/用途 : Power Supplies for RAID, HDDs, Tape Derives , PC case , PC/Redundant, Battery, AC adapter

RAID, 外付けドライブ用電源の調達

<ご注意> PSE の法規制により、**汎用の AC adapter** は PSE マークのない製品の販売ができません。専用の装置名をお知らせください。

- ARTESYN = SCL25-7610 DAREN ELECTRONICS = P/N UPP100-233 ,
- ETASIS = model EPR-301R , EFRP-2462 / EFRP-462 (replacement of EPR-301R)
- Skynet = SNP-6033-T , SNP-7043-T , SNP9063 , SNP-3163-2 , SNP-7063 , SNP-9563 , NFN40-7608
- DELL = 24RGY /WS330 Power supply , Inspiron 5000E Battery ,
- DELTA = SMP-75NB :00G2855 (8191201)/7012 power supply , RPS-350AB-A
- 3P / Pacific Power Products = KPP401-7A Radisys PN 083-00087-0001
- LAMBDA =V650 /V604 LLL , ABLECOM = SP262-1S PWS-0055 ,
- FSP Group = FSD300-60BTV , 9PA3003103 , FSP200-50GL ,
- SANYO = 1N100AAS1.2VNiCd
- Zippy Technology /EMACS = MPN1-6300F , MPNH-6810F , P1G-6300P , SP2-4300F , SP2-4400F-R , LP2-4200F , SP2-4250F
- SUN = 370-4861 , 371-0539-01 IBM = ThinkPad T42 2374 battery

RAID Controller , RAID subsystem

BC-4852 , Daytona / CRD-5300-101 /BBR-206-12S / BayBridge RAID BBR-RT1810-2HC /18GBx10, Ciprico 6500 , ProRAID600UW ,
AF1200 用 HDD ,
EMC = CRARIX CX400

FDD, CD-ROM

- TEAC: FD-55BR , FD55BR-101-U , FD-55BV , FD-55GR , FD-235F 100-U , YE DATA YD-180 (2DD) 1.6MB /8” (Nov./2008 時点
FD-235GF , FD-235HS , FD-55GFR , FD-55GFV-17-U /19307200-17, では入手不可、修理可) , YD-702B-6036BD ,
CD-532S ,
- MITSUBISHI:MF355F-2490UC FDD , MF356C-799MF , MF504B-370U /5.25” , Encore / Gould : BVME 680 ,
- CHINON FDD (2DD) FZ-357, NEC : FD-1165FQ 8” 720KB , FD1155C , FD1157C ,
- PC-9881N 8” FDD , FD-1165FQ (1.6MB) FD1155D ,
- SUN : 370-1419 (SS5) , 370-2102 , 370-2816-02 , 540-2500 SS20 , Matsushita : LK-RC808AB , MF355F-3592HA ,
- 540-2854-01 (SS5) , 595-1929-05 , Sony MPF52W-00D , MPF720-4 PN: 540-2854 ,
- TOSHIBA TXM3301E1 /with Caddy

Cable, Terminator

55400-05M / SCSI HD50-HD50 5m

SUN Splitter cable 530-1869 / X985A , 530-2383 SCSI 68pin 3feet ,

Motor Generator (M. G.)

=MotorGenerator は、Motor を回転させて 50Hz あるいは 60Hz/3Phase から 400HzAC 変換する装置で、

これによって整流した DC はより安定します。

ちなみに、CDC の CYBER 17X コンピュータや周辺装置の回路に使用する AC はすべて 400Hz を使用していました。

- M. G. Voltage Regulator Board 29-1782、39-009

お問い合わせ先 : **株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmcs@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

Tester/Logic Analyzer/Measurement Equipment, Industrial Equipments and others

- ◇ CONTROL DATA CORP. Tester = CDC TB216 FTU , TB2AB PFTU
- ◇ Agilent = 6011A , 6031A
- ◇ GenRad = 2620 , ICTA 2255 ,
- ◇ 三菱 Sequencer : FX1-80MR , FX-80MR , FX1-32MR , FX1-64MT , FX2-32MT ,
- ◇ Agilent Technology : E8408A ,
- ◇ FX1-80MR , FX1-64MT , FX2-32MT ,
- ◇ Valve:SISTEMP 634400 ,
- ◇ Control Equipment Limited :K1339 RS Control System P/N 2500-315(2500-282) ,

磁気メディア/その他

- ◇ 5.25inch 2HD フロッピーディスク 85万枚納品 (Sony ブランド) , 883-91EF ディスクパック ,
- ◇ HP12940A Disc Pack , HP7906 Fixed Disc / New , 40-100A tape /HP2645A
- ◇ DELL ノート PC 用 LCD12.1" LT121SS-105 / Samsung, Pinpoint Tester 修理、DC600A QIC150Mb データ
- ◇ ALTER FPGA STRATIXII EP2560F1020C5
- ◇ MYLEX DAC860PG
- ◇ ZIP 100 Disc

FAN Please come into <http://www.workmanship.com/pdf/84fans.pdf>

- ◇ SPRO SJ-80Y12BT-12V / for HITACHI PC B16EX3 , SJ-80Y12BT ->Replacement
- ◇ DFB0412M/ FONSAN -> Replacement, DFB0412L/ DELTA ELE. -> Replacement, EFB0412MD / DELTA ELE -> Replacement, DFB0812H/ DELTA ELE. -> Replacement
- ◇ SUN = 371-0837 V240 CPU fan (-> Replacement fan : 1004KL04W-B59-B50-ND) , 540-2640 (Kit 560-2044) /40x40x10 5krpm-> Replacement , 540-2666/SUN Ultra1 -> Replacement , 371-0837/CPU fan for V210 and V240 -> Replacement,
- ◇ NIDEC = TA225DC H34587-57 -> Replacement , TA500DC A34538-90-> Replacement ,
- ◇ HP= C240 CPU fan -> Replace with New, B2000 CPU fan A6070-62034 -> Replace with New , B2600 CPU fan A6070-62034-> Replace with New , D04X-24TH-00B/ LaserJet -> Replacement, Fans for SAN/8 P/N 158222-B21 san with sensor-> Replacement ,
- ◇ Canon = D04X-24TH-23B /LaserJet -> Replacement ,
- ◇ Mitsubishi Projector = TA225DC H34587-57 ask us to replace ,

● CRT / LCD / Plasma Monitor

- ◇ DM-066F / CRT 370MEB22 (CN5) tube NEC 社製/NEW の調達と交換
- ◇ SONY = GDM17E10 VXI mainframe , E1432A VXI 16ch board , E1433B VXI 8ch board , E8491B VXI IEEE 1394 I/F ,
- ◇ SUN = GDM-20D10 365-1167 /20" , 365-1335 , 365-1337 , 365-1383 , 365-1394 365-1395 /18" LCD , 365-1420 /19" LCD , 370-1533 , GDM-20D10 / GDM20D20 , GDM20E10 / GDM20E20 , Flexscan L788-I ,
- ◇ SGI = GDM-5011 PN 061-0061-001 , GDM-FW9011 P/N061-0060-001 , CMN014 , CMNB024 061-0040-002 / 061-0040-001 , 061-0063-001
- ◇ Matsushita = MD400F640PD1A Plasma /Repair
- ◇ Others = G084SN03V1 ,

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

● KVM Switch/Router/Multiport Transceiver Unit/Switch / Bus Extender / Router/Firewall

- ◇ Raritan = SMX18 , UMT1664-RK , UST1 ,
- ◇ Cisco =WS-C2924-XL-EN , 2503ARX2003A , 2505 , 2501 Router , 2514 , 2516 , Catalyst 2924XL , LD417 powersupply , WS-X6K-SUP1A-MSFC /NVRAM with socket ,3620 ,3640 , 3745 , 4500 , WS-C3524-xL-EN , WSC2924-XL-EN , 7204 , 1841 , WS-C2916M-XL , WS-C2948G-L3 , WS-C3548-XL-EN ,
- ◇ Rose Electronics = EE2-2x4U ,
- ◇ CaBLeTROnSYSTems= MT-800 with LANVIEW ,
- ◇ ICS 4886B-IEEE488 Bus Extender
- ◇ EMC DS-8B2-00 /8ports 2Gb FC switch
- ◇ NOKIA = IP650 ,
- ◇ Allied Telesis = CentreCOM 210T/S ,
- ◇ Sonicwall PR0230 ,

その他の装置および部品, Toner, Ribbon

オーディオ関連 : AKAI S3200XL Sampler , EVI Sentinel 100EL Speaker box w/Amp , AG6200 Video Deck / BD800 Projector CRT TUBE / Harris = 3030 / 80 COLUMN CARD READER / Juki 80 Column オフラインカードパンチ修理 / DE100i-CSWTN tray / Toner:C3102A / Inertia Dynamics :Brake 1701-2321 / Lauer PCS9100 / SEW : MAS51A060-503-00 , MAS51A010-503-00 , TWK:111-6"-5K-KV-KH , CLS65-4096G4096K2G04 , RH28/150-AG-KV-KH-RK1-GG ,DEC LA50R-06 printer ribbon , DEC LA75 ribbon ,

A/D converter: U-01AD

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / *WORKMANSHIP Co., Ltd* <http://www.workmanship.com>

本社営業 sales@workmanship.com 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ hirmsc@workmanship.com TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ tokmsc@workmanship.com TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965