

What's New? & Topics

弊社は、設立時 1988 年からの保守・修理から始まり、1993 年ごろからレイドなどの組み立て・販売へ shift し、そしてまた、2003 年末から原点である修理・調達へ軌道再修正いたしました。

メーカーがサポートを終了した旧製品・旧部品の修理あるいは調達、メディアの調達などで困難に遭遇されているお客さまが、いかに多く存在されているかを日々実感しております。実際には、弊社とマッチングできないため、問い合わせが出来ないでお困りのお客様が、まだ相当数おられると想像しております。

Dec. /2024

Technical Support Desk を開設。PC trouble 時の Hardware 及び software の技術支援。

Oct. /2024

弊社、東京メンテナンス・サービス・センター (TOKMSC) は 2024 年 10 月 31 日をもって広島メンテナンス・サービス・センターに統合。

東京ではエンジニアの増員・補強が進まず、若い人員確保が可能な地方へ集約せざるを得ないこと、また、契約更新から半年もたたない中、40%UP という大幅な賃料値上げの要求に対しての Cost を抑えるためでもあります。

これまで、お客様の修理要求毎に種々の装置の保守サービスを続けた結果、膨大な予備装置や Parts がセンター内に蓄積され、保管場所の確保が困難となったことも一因となりました。

今後については、良い人材が得られる地域に絞って新たな拠点を築くことを考えています。

修理品の品質は携わる人の質故、良い人ありきでなければなりません。

May/2023 引き取り修理の諸経費を技術料の 15% から 20% に変更させていただきます。(2023 年 5 月 1 日お見積り分より) 弊社 HomePage の 193sendbackrepair を参照ください。

この変更は、良質の製品・部品の調達 COST や消耗品の価格上昇、電気料金の上昇、廃棄品の処分費負担増などが理由です。

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前 3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

DEC./2022 40-100A tape media repair :

HP2645 端末に搭載されている Tape 装置のメディア“40-100A” cartridge の drive belt の交換が可能となりました。この Tape media は Mini QIC と同じ原理・構造のもので、belt が経年劣化で切れたり、巻始め個所が Reel からはがれたりする現象が起きております。今まではできなかった修復が可能となり、修復後にはメディアの Read/Write も test で問題なく動作いたします。

MAY/2022 本社ビル名の変更 新:アルティメイト building 五日市駅前 / 旧:清水ビル

2022 年 CORONAVIRUS OMICRON 株の感染が急拡大

2022 年 2 月 24 日 RUSSIA が UKRAINE へ侵略開始。以降、諸物価の値上がりと品不足。

2021 年 CORONAVIRUS がまん延。

*****ご注意ください*** *CORONAVIRUS 感染症に対する緊急事態対策としての休業 *****

5/18/2020 休業終了日

東京/TOKMSC は 4/8 から 5/17 の間、休業しておりましたが、本日から正常稼働となりました。

4/8/2020 休業開始日

弊社では広島/HIRMSC と東京/TOKMSC の 2 か所で修理対応しておりますが、安倍総理大臣の緊急事態宣言を受け、4 月 8 日より東京/TOKMSC は一時 Close 中のため、解除宣言があるまでの期間、広島/HIRMSC で修理対応いたします。すでに TOKMSC でお預かりしている装置は HIRMSC へ転送し、納期遅延などが発生しない様に作業させていただきます。

CORONAVIRUS が 1 日でも早く鎮静化されるよう、皆様とともに協力してまいります。

2020 年 1 月から CORONAVIRUS がまん延。

Oct. / 2019 新品在庫のテープメディア販売

Oct. / 2019 Used 良品 (全 Sector Tested 追加不良なし) の HDD 販売

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmisc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前 3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

Oct. / 2019 オーバーホール済のFAN販売

Aug. / 2019 販売、修理の保証期間を変更いたしました。

Nov. / 2018 FAN/BLOWERのオーバーホール開始

<https://www.workmanship.com/pdf/84fans.pdf>

Oct. / 2017 8mm, Exabyte、ELIANT の rubber Pinch Roller を新品へと修復。

Aug. / 2017 販売、修理の保証期間を変更いたしました。

April / 2016 Video card や Graphic board 上のATI 小型 Blower の Bearing 交換を開始。

April / 2016 QIC や DAT/4mm tape 装置の Capstan/Pinch Rubber Roller を新品に修復の service 開始。

2016年4月

QIC、DAT/4mm Tape 装置の劣化した Capstan/Pinch Rubber Roller を新品に修復する Service を開始。ゴム roller はほとんどが溶解しており、そのまま Tape media をいれてしまうと media が損傷し、回復できません。

<https://www.workmanship.com/pdf/1930dlrepair.pdf>

2016年4月

ATI video card/Graphic board 用 Blower の修理。

新品の入手ができないため、Bearing 交換を開始。

<https://www.workmanship.com/pdf/36fan.pdf>

2014年1月

2-1 サービスメニューに**予防保守/P. M. (Preventive Maintenance)**を加え、予防保守を新規開始いたしました。

これは、装置が壊れる前に予防のための部品交換、部品の追加、変更・改善作業などを行います。

弊社での様々な修理実績から、部品の寿命や LOT 不良あるいは設計不良などから不良が発生する箇所の部品を事前に交換あるいは改善し、System/Mother board や電源などの故障を未然に防ぐ狙いがあります。

弊社では FCO/ECO あるいは TAR (Technical Action Report) などで、より壊れにくい装置にすることで延命を計っております。

P. M. はオーバーホールまでの作業ではなく、故障防止に焦点を絞った限定的な作業となります。

<https://www.workmanship.com/pdf/189pm.pdf>

<https://www.workmanship.com/pdf/195overhaul.pdf>

Apr. / 2012 2011年9月30日をもって、TVI 社は製造・販売をすべての製品について終了しました。

現在では NEW の CRT tube に載せ替えての Exchange (不良品引き取り) 修理のみ扱えます。

Televideo TVI 社の terminal 製造終了:

After more than 35 years in business and with millions of terminals sold worldwide, TeleVideo discontinued the manufacturing and sales of all terminal products as of September 30, 2011.

<https://www.televideo.com/>

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

Dec./2011 SGIのINDYのNVRAM (DS1386-8K-150) 供給は10年以上可能。

Jan./2011 SUNのNVRAM (M48T08, M48T59Y) 供給は今後15年以上可能となりました。

Aug./2010 HP社製 7906 14inches Disk Driveのサポートを再開いたしました。Servo/CEなどの予備 Alignment cartridge、Fixed Disc/New などが入手できましたので、サポートが可能となりました。

Jan./2010 タブ付き(リード線)充電式、非充電式のRythium、ニッケル水素 battery が供給可能となりました。

Dec./2009 Cisco社製のNVRAM交換を開始いたしました。Boardに直接ハンダ付けになっているものは、Socketを取付けて交換を容易にいたします。

DEC社製のSystem、Parts入手の強化を行いました。

June/2009:旧式のSCSI製品をCFカードに置き換えの装置を販売いたします。その他SASI、SCSI-1、SCSI-2、MO、ZIP/JAZ、QIC、IBM3590などをプログラム可能なSCSI BRIDGEでEmulateいたします。詳しくは SCSI bridge/Emulator ([21scsibrIDGE.doc](#)) をご覧下さい。 =この製品の販売はお問い合わせください。

Oct./2008: HP社製 7906 14inches Disk Driveのサポートは2008年9月末を持って終了いたしました。

July/2008: SUN、HP社製品のセンドバック保守契約については、“毒消しや要らんかね”の越中富山の置き薬方式を新たに設定いたします。

お客さまご指定のSpecの装置、機器構成などで組み上げられた“予備品をお客さま先に保管”して頂き、お客さまの装置が不良となった場合、お客さまによって置き換えてご使用いただけます。不良となった装置は弊社にて修理後、お客さまへお届けいたします。内蔵のHDDは外付けあるいはmirroringとすることなど、SystemがDeadとならない、手間のかからない方法、Costを抑えることなど menuはお客さま次第です。

Apr./2008: Seagate社は2008年夏頃にはすべてのSCSI HDDの生産を終了いたします。今後はSASへの切替となります。

Apr./2008: SUN、SGI Workstation用NVRAMの価格・量・質の安定した購入先を確保。

March/2008: SGI社製 INDY NVRAM DS1386の代替品を確保。Coin Batteryは交換可能に。

Feb./2008: ワークマンシップ.jp を取得いたしました。

Jan./2008: 今後に向けてSUN Workstationの在庫を確保。ModelはSS10, SS20, SS5, IPX, SS1+など。

SUNのNVRAM作成に加えて、内部FAN+電源FANをKitとして追加。

Oct./2007: 第10回産業交流展2007への出展(小間番号 情報-73)を終了いたしました。

入場者総数は4万人超でした。ありがとうございました。来2008年は11月開催となります。

日時: 10/25(木)、26(金)の10:00から17:00

場所: 東京ビッグサイト西1・2ホール

主要テーマ: サポートを断られた製品・Legacy製品の修理

May/2007: Tape装置の修理をUSA-UK-Japanでタイアップして本格的に開始

Jan./2007: SGI社製ワークステーションのNVRAM作成を開始

TeleVideo Terminal 修理を開始 (HP、DEC VTxxx, Tektronix, Xterminal などに加えて)

お問い合わせ先: 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

Nov. /2006 : コニカミノルタ社製のプリンタ販売 : magicolo/複合機・カラー, printpro/モノクロ

オンサイトデータ消去サービス—機密保持のため、HDD/DVD/MO/Floppy/磁気テープなどのメディアを社外に持ち出し出来ないお客様に対し、弊社磁気消磁装置をお客先へ持込み、**オンサイト（現地）にて完全に磁気記録部分の消磁作業**を行います。

＝このサービスは9/1/2010 現在中止しております。

HewlettPackard 社製 HIL keyboard/Mouse—修理が可能となりました。マウスは無条件で3個 x μ Switch の交換をいたします。検査は、HP9000/B382 にて動作確認をいたします。

Floppy Drive の修理—あらたにFloppy ドライブの Tester: **BRIAN RIKON モデル 723** を導入しました。一部を除き、さまざまな FDD の Read/Write などの検査が出来る様になりました。

ESDI/ST506 ドライブの検査・データコピー—お客様のご要望にお答えして、PCおよびESDI や ST506 の Interface & PC386/286 を準備中です。一部OSに対しては現地にてすでに実施しております。

Tape drive—QIC, Open Reel Tape, 8mm (Exabyte), 4mm (DAT), DLT, LTO, SUN drive (Eliant820) など、バックアップ用テープドライブの修理あるいは代替品の提供、USED（中古品）あるいはNEWの販売をしております。DLTのParts販売を開始いたしました。

ワークステーションの修理—SUN/HP/IBM/SGIの全製品の修理及び中古品販売および修理後の契約保守。

内蔵HDDを新品に変更してOSをRe-Load作業なども行います。

RS6000, HP9000, SUN3, S S1+, SS2, SS5, SS10, SS20, Ultra 1, Ultra 5, Ultra 10 及び、それ以降のEOSL製品。

Personal Computer (PC) の修理、中古品の販売—DELL/HP/IBM/DECなど、海外製品及び部品の修理と調達。

NEC PC-9801 シリーズ関連製品も調達・修理などのサポートが model によって可能

HDDのサポート—14インチ・ディスクパックのタイプから、8インチ、9インチ、5.25インチ、3.5インチなど、旧製品か最新製品までサポート（販売と修理）しております。I/Fは、ST506/412、SMD、ESDI、SCSI、HP-IB、ATA (PATA, SATA)、FCなど。また、SCSIドライブの容量の変更を行っております。

その他—MOドライブ、ZIP、JAZ などさまざまなメディアなど。

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144