

修理/保守・メディア・部品調達・代替品提供サービス

どこからもサポートを受けられないで困っている

諦めないで!弊社で何とかしますので是非、(082) 924-4044 へご連絡ください

弊社は、売り上げ一辺倒で数をこなすサポートを早く打ち切る企業とは異なり、“強者どもの夢の後”のマーケットを歩き、困っているお客様に対して修理・保守サービスを提供しています。こんな会社があってもいいでしょう!

この“ネックこそビジネス”で1988年8月から、3rdパーティの保守会社として継続していますが、決して会社の規模を大きくすることを第一とは考えておりません。

弊社はコンピュータ関連機器およびメディア等で、旧式の製品・部品等をあらゆる方法で修理・調達をし、所有機器にて検査・修理しております。手間のかかる作業を1つ1つ確実にいき、安心を売っております。

主に米国、カナダ、イギリス、ドイツのマーケットから調達を行いますが、納期は平均で1~3週間です。

お客様の所有する機器の一部に不良が発生し、装置すべてが使用出来なくなり、止むを得ずに会社の固定資産の廃棄による損失。半導体製造装置など、延命や中古設備で操業せざるを得ないお客様が、サポートが無いために設備の廃棄を決断せざるを得ない。これらを減らすために延命のための修理・保守を継続しております。

あ!その設備捨てないで修理して使ってください!

修理出来るか?調達出来るか?予備機で修理納期の短縮は?価格は? など調査だけでも行います。

また、代替品などでの回避方法なども調査、アドバイスいたします。

//////////修理・調達・代替品・置き換え・互換品 など//////////

昔の大型 Computer は予防保守 (PM :Preventive Maintenance) を行っておりました。車の整備では今でも採用されておりますが、ある期間動作したものは壊れる前に予防的に交換することで、他の parts の損傷や DATA の喪失を防ぐことが出来ます。冷却 FAN はその典型的なもので、弊社ではオーバーホールを実施して Cleaning や部品交換をしております。

旧・新 大中小型コンピュータ、各社ワークステーション、PC各種

旧・新 レイド装置 (SATA/PATA, SCSI, FC) および部品

ハードディスク : SCSI, ESDI, IDE, EIDE, ST506・412・HP-IB, MAC /2.5、3.5、5.25 inch

テープ装置 : DAT (4mm), Exabyte (8mm), LTO, DLT, QIC

テープライブラリ : DLT, LTO, 8mm, 4mm

フロッピー・ディスク・ドライブ (3.5 1/2、5.25 1/2、8 1/2)、MOその他周辺機器

SCSIケーブルの検査: データ転送に時々異常がある場合にお試し下さい。相性が悪いなどと言わないでください。

コンピュータの世界に相性などありません、発生がまれでもそれは Bug、Error、Problem、不良です。過去の経験から言えば、きっといつかまた再発します。弊社の cable テスターで良・不良が瞬時に判断できます。

//////////データ復旧サービス//////////

弊社は読めなくなってしまったドライブメディアの復旧をする会社と取り次ぎ契約をしております。

この復旧では高額な費用となりますが、弊社を通して出来るだけ少ない費用で復旧出来るようアドバイスいたします。

お問い合わせ先: 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

SUN の部品番号のお問い合わせについて

Sun Microsystems社の各部品は、以下の様になっております。

お問い合わせの際には事前にお調べ下さい。

AAA-BBBB-CC Rev XX

AAA : クラス コード

BBBB : ベース番号

CC : ダッシュ番号 (部品が改良された場合、重要となります)

XX : レビジョン

クラス コードは、

270-xxxx-xx → Printed Circuit Board (PCB)

300-xxxx-xx → 電源

330-xxxx-xx → プラスティック部品

340-xxxx-xx → 金属部品

365-xxxx-xx → モニタ装置

370-xxxx-xx → OEM 部品

500-xxxx-xx → 未テストの PCB

501-xxxx-xx → テスト済み PCB

520-xxxx-xx → プログラムド IC

525-xxxx-xx → プログラムド IC

530-xxxx-xx → ケーブル

540-xxxx-xx → アッセンブリ

SUN 製品の EOSL (End Of Service Life) について

各製品の EOSL Date については、SunMicroSystems 社若しくは弊社にお問い合わせください。

SUN 互換品、OEM 製品

東芝, 富士通, FujiXerox, Unisys, 沖電気, Sharp, 新日鉄 社製モデルの修理も承ります。

お問い合わせください。

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 sales@workmanship.com

広島メンテナンスサービスセンター hirmsc@workmanship.com

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前 3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144