

## Tape 装置の修理・代替品調達・部品調達

Drive : DLT2500 / 4000 / 7000 / 8000 / VS80 / VS160 , LTO-1 / LTO-2 , QIC ,  
4mm (DAT) , AIT , 8mm (Exabyte)  
AutoLoader / Library 装置: ADIC , Exabyte , Quantum/Tandberg , SUN , HP , IBM  
SCSI I/F : HVD , SE , LVD

弊社では、DLTのテープドライブ修理と、販売部品の品質向上のために自社にて、部品の調達→装置への部品組込  
→検査まで、一貫した作業をしております。

お客様の装置のHistory/履歴管理も大変重要で、CSR (Customer Service Report) などと共に、Serial Number/  
顧客 のデータベースとして管理され、再発故障の発生を防ぐことを行っております。

**対象 DLT MODEL** Quantum , HP , IBM , Adic , Tandberg , Dell , StorageTek , Overland 社製

DLT1 : C7200-44420 , C9251-69002 , BH1AA-YF , BH1BA-YF , BS1AA-YF , BS1BA-YF , DLT1e , DLT1 ,

DLT2000XT , DLT2000 : C5151-44405 , TH3LA-ES , TH3XA-EF , TH3XA-ES , TH3XA-HN , TH4XC

DLT10/20, DLT15/30 : TH3AA-AT , TH3AA-AW , TH3AA-BP , TH3AA-EB , TH3AA-EF , TH3AA-FA , TH3AA-HJ , TH3AA-HK , TH3AA-YF , TH3BA-HJ ,  
TH3BA-HK , TH3BA-TD , TH3BA-YF , TH3HB-CU , TH3LA-ES , TH3XA-EF , TH3XA-ES , TH3XA-HN , TH3XC , TH3XD , TH4AA ,  
TH4AA-AT , TH4AA-AW , TH4AA-EB , TH4AA-ES , TH4AA-FS , TH4AB-BV , TH4BA-EF , TH4HA-YF , TH4XC

DLT4000 : TH5AA-ES , TH51A-01 , TH52A-01 , TH5AA-AQ , TH5AA-AW , TH5AA-AZ , TH5AA-BP , TH5AA-CB , TH5AA-EA , TH5AA-EB , TH5AA-EY ,  
TH5AA-HK , TH5AA-HT , TH5AA-HY , TH5AA-HZ , TH5AA-MH , TH5AA-MJ , TH5AA-TD , TH5AA-YF , TH5AA-ZZ , TH5AB-BV , TH5AB-HD ,  
TH5AB-YF , TH5BA-CB , TH5BA-EF , TH5HA-EF , TH5HA-HF , TH5HA-YF , TH5LA-ES , TH5LB-LA , TH5XA-EF , TH5XA-YW ,  
TH5XB , TH5XB-EE , TH5XB-ES , TH5AA-TM

DLT7000 : TH6AA , TH6AA-HS , TH6AE , TH6AE-AQ , TH6AE-AZ , TH6AE-AW , TH6AE-BP , TH6AE-GW , TH6AE-HK , TH6AE-HJ , TH6AE-HH ,  
TH6AE-HS , TH6AE-MH , TH6AE-MJ , TH6AE-TD , TH6AE-TM , TH6AE-YF , TH6AE-YP , TH6AB-HD , TH6AF-CU , TH6AF-DT ,  
TH6AF-MB , TH6AF-TX , TH6AF-YF , TH6BE-AQ , TH6BE-AZ , TH6BE-AW , TH6BE-HK , TH6BE-HJ , TH6BE-NP , TH6BE-SN , TH6BE-TD ,  
TH6BE-TL , TH6BE-YF , TH6BF-CU , TH6BF-YF

DLT8000 : TH8BG-ZZ , TH8AF , TH8AF-YF , TH8AG , TH8AG-CJ , TH8AG-CL , TH8AG-CM , TH8AG-TL , TH8AG-TM , TH8AG-YF , TH8AG-MH ,  
TH8AG-MJ , TH8AH , TH8AH-YF , TH8AL-CC , TH8AL-CJ , TH8AL-CL , TH8AL-CC , TH8AL-CM , TH8AL-HL , TH8AL-LS , TH8AL-MH ,  
TH8AL-MJ , TH8AL-TD , TH8AL-TL , TH8AL-TM , TH8AL-TX , TH8BG-ZZ , TH8BG , TH8BG-TD , TH8BG-TM , TH8BG-YF , TH8BG-YM ,  
TH8BH-YF , TH8BL , TH8BL-CC , TH8BL-HL , TH8BL-LL , TH8BL-TL

AUTOLOADER Drives : TH51A-01 , TH52A-01 , TH5HA-HF , TH5LA-ES , TH5LB-ES , TH5LB-LA , TH5XA , TH5XA-EE , TH5XA-HN , TH5XA-RH ,  
TH5XA-EK , TH5XA-ES , TH5XA-YF , TH5XA-YW , TH5XB , TH5XB-EE , TH5XB-EF , TH5XB-EK , TH5XB-ES , TH5XB-TE , TH5XD-HG ,  
TH6E , TH6XA-EE , TH6XA-EF , TH6XA-EZ , TH6XB-EF , TH6XB-EG , TH6XE , TH6XE-BA , TH6XE-EE , TH6XE-EF , TH6XE-EG ,  
TH6XE-HN , TH6XE-MA , TH6XF-BB , TH6XF-EE , TH6XF-EF , TH6XF-EG , TH6XF-ES , TH6XF-HN , TH6XF-NP , TH6XF-RH , TH6XF-TE ,  
TH6ZE-01  
TH8XF-AD , TH8XF-CA , TH8XF-EE , TH8XF-EF , TH8XF-ES , TH8XF-EW , TH8XF-GT , TH8XF-LH , TH8XF-TE , TH8XF-ZZ , TH8XG-BA ,  
TH8XG-CA , TH8XG-CM , TH8XG-EF , TH8XG-ES , TH8XG-GT , TH8XG-HN , TH8XG-RH , TH8XH-CA , TH8XH-EG , TH8XH-ES , TH8XH-EW ,  
TH8XH-HN , TH8XH-TE , TH8XL-BM , TH8XL-EF , TH8XL-CM , TH8XL-RH , HP9144K , HP9144A

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com)

広島メンテナンスサービスセンター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

**対象 LTO MODEL**

Seagate ( Certance ) , IBM , HP , Adic , Compaq 社製

Ultrium 1 100/200GB

Ultrium 2 200/400GB

**対象 QIC MODEL**

Archive , Exabyte , Maynard , WangTek , TEAC , Tandberg , Mountain , Colorado , Sankyo , Caliper 社製  
QIC-36 , QIC-02 , QIC-11 (80MB) , QIC-24 (125MB) , QIC-150MB , QIC-525MB , QIC-1000(1.3GB) , QIC-2000 ,  
SLR5 , Compact QIC , HP/HP-IB

**対象 AIT, 8mm MODEL**

Sony , Exabyte , Adic , Seagate , Compaq , Tecmar 社製

SONY : AIT-1 25/50GB , AIT-2 50/100GB , AIT-3 100/260GB

EXABYTE : M2 60/150GB , EXB-8900 20/40GB , EXB-8900LT 14/28GB , EXB-8505 5/10GB ,  
EXB-8505XL 7/14GB , EXB/8705 7/14GB , EXB-8700 7/14GB , EXB-8500 , EXB-8200 , VXA-1 33/66GB ,  
VXA-2 80/160GB

**対象 4mm( DAT ) MODEL**

HP , IBM , Sony , Exabyte , Seagate , Tecmar , Adic , Compaq 社製

DDS 2GB , DDS-1 ( DDS-DC ) 2/4GB , DDS-2 4/8GB , DDS-3 12/24GB , DDS-4 20/40GB , DDS-5 ( DAT72 ) 36/72GB

**対象 AutoLoader / Library MODEL**

DLT : DLT-2500XT , DLT-4500 , DLT-4700 , EXB-230D , 他

LTO : LL0101H / NEC

QIC : HP35401A

AIT : お問い合わせください

8mm : お問い合わせください

4mm ( DAT ) : お問い合わせください

**製造会社**

ADIC , APS , Archive , Certance ( Seagate ) , Colorado , Compaq , Conner ( Seagate ) ,  
Cybernetics , Digital , Dell , Exabyte , Hewlett Packard ( HP ) , IBM , Iomega , Maynard , Mountain ,  
NCR , Onstream , Overland , Quantum , Seagate , Sony , StorageTek , SUN Micro Systems , Syquest ,  
SGI , Tandberg Data , TEAC , Tecmar , Unisys , Wang , WangDat , WangTek 他

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com)

広島メンテナンスサービスセンター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前 3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

## DLT,AIT,ATL,EXABYTE,LTO/Autoloader Parts

New Part Number	Old Part Number	Description
Unknown		Motor Assy, Take-up, Brushless, STB, w/Base Plate
12-60278-02		Motor Assy, Take-up, Brushless, ECN, w/Base Plate
12-60278-02-003		Motor Assy, Take-up, Brushless, 3 phase, 8 pole
12-60278-04		Motor Assy, Supply, Brushless, E phase, 8 pole
12-60278-05		Motor Assy, Supply, Brushless, 3 phase, 8 pole
12-60284-01-D01		Motor Assy, Supply, Brushless, 3 phase, 8 pole
30-60066-07		Kit, cable
30-60066-09-A01		Kit, cable, 8bits, Low Dencity, 50pin, SCSI 1, Centro Con
30-60085-08		Enclosure, Tabletop, Opal, wo/cable kit
30-60085-12		Enclosure, Tabletop, Blue, wo/cable kit
30-60085-14		Enclosure, Tabletop, PTI, Ruggedized Top Raven, Black
30-60502-07		Enclosure, Tabletop, Shoe Box, Grey
30-60502-27		Enclosure, Tabletop, Grey
30-80008-07		Enclosure, Tabletop, Opal
30-80008-27		Enclosure, Tabletop,
54-22942-12		PCB, Logic, SE
54-22942-12-C01		PCB, Main, SE
54-22942-12-C02		PCB, SE
54-22942-13		PCB, Differential
54-22942-13-D03		PCB, Main, HVD
54-23012-02-A04		PCB, HVD
54-23012-02-B04		PCB, SE
54-23012-12		PCB, SE
54-23012-12-A03		PCB, SE
54-23012-12-A04		PCB, SE
54-23012-15		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A01		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A01		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A02		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A02		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A03		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-A03		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-B01		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-B02		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-B02		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-15-B02		PCB, SE, 8MB, HS
54-23012-16-A01		PCB, Main, SE

New Part Number	Old Part Number	Description
54-23014-12		PCB, HVD
54-23014-12-A03		PCB, HVD
54-23014-12-A04		PCB, HVD
54-23014-15-A02		PCB, HVD
54-23014-15-B02		PCB, HVD
54-60351-01-K02		PCB, STB Differential
54-60351-01-L02		PCB, STB Differential
54-60351-02		PCB, STB Differential
54-60351-02-A01		PCB, HVD
54-60351-02-J02		PCB, STB Differential
54-60353-01		PCB, STB LVD, SE/LVD
54-60353-01-A01		PCB, STB LVD, SE/LVD
54-60353-01-J01		PCB, LVD/SE
54-60353-01-J02		PCB, STB LVD, SE/LVD
54-60353-02-A01		PCB, LVD/SE, HIS DRAM
54-60370-01-B01		PCB, HVD
54-60373-01-B01		PCB, SE
54-60431-01-C04		PCB, Main, SE, ECN
54-60431-02-A01		PCB, LVD, ISSI DRAM, 6L
54-60431-02-A02		PCB, LVD, ISSI DRAM, 6L
54-60431-02-C02		PCB, LVD, ISSI DRAM, 6L
54-60444-01		PCB, STB, LVD/SE, Tach Fix, Ldr+Libr Bd
54-60444-01-B02		PCB, LVD/SE, Tach Fix
54-60444-01-C04		PCB, STB, LVD/SE, Tach Fix, Ldr+Libr Bd
54-60444-02-A01		PCB, LVD/SE
70-27618-03		HGA (Head and Guide Assy)
70-27618-05		HGA (Head and Guide Assy), Old style
70-27636-04		Reel Assy, Takeup
70-31131-03-B02		Shield, EMI Assy
70-31775-01		Bezel, Front, Black, standard
70-31775-01		Bezel, Front, Black, standard
70-32047-01-A03		Head Assy, L. P. Flex
70-32047-01-B06		Head Assy,
70-32047-02-A03		Head Assy, L. P. Flex
70-32047-02-A03		Head Assy, L. P. Flex
70-60093-01		Bezel, Front Beige
70-60093-01		Bezel, Front, Beige
70-60093-03		Bezel, Front, TH6, Black, 2 Button
70-60093-03-A02		Bezel, Front, TH6, Black, 2 Button
70-60093-08		Bezel, Front, TH6, Mist White, 2 Button
70-60150-02		P-Head Assy

New Part Number	Old Part Number	Description
70-60333-01-B02		Shield,PCB Assy
70-60333-05		Shield,PCB Assy, Universal
70-60344-01-D02		Receiver Ext. Floor
70-60344-01-D03		Receiver Ext. Floor
70-60344-03-C03		Receiver Ext. Floor
70-60344-03-D02		Receiver Ext. Floor
70-60344-03-D03		Receiver Ext. Floor
70-60363-01		Handle Assy, Beach Gray
70-60363-02		Handle Assy, Black
70-60365-01	70-27618-05	HGA (Head and Guide Assy), New Style
70-60366-01-A01		Head Assy, L. P. Flex
70-60366-01-A03		Head Assy, L. P. Flex
70-60366-02-A03		Head Assy, L. P. Flex
70-60366-02-A04		Head Assy, L. P. Flex
70-60366-02-B01		Head Assy, L. P. Flex
70-60366-02-B02		Head Assy, L. P. Flex
70-60370-01-B01		
70-60374-03-B05		Motor & Baseplate, Universal
70-60404-02		Head and HGA Assy.
70-60416-01-A06		Head and HGA Assy.
70-60416-01-A07		Head and HGA Assy.
70-60416-02-001		Head and HGA Assy.
70-60416-02-A02		Head and HGA Assy.
70-60416-03		Head HGA Assy, Supplier HDL
70-60416-03-A03		Head and HGA Assy.
70-60426-02		Handle Assy, Raven Black, w/logo
70-60426-08		Handle Assy, Mist White, w/logo
70-60426-09		Handle Assy, Opal, w/logo
70-60427-07-A01		Bezel, Front, Beach Gray, 2 Button
70-60427-08-A01		Bezel, Front, Opal, 2 Button
70-60428-01		Baseplate, Motor
70-60429-01		Baseplate, Motor
70-60475-02		Bezel, Front, Black
70-60475-07		Bezel, Front, Opal
70-60483-01		Receiver Assy
70-60483-02		Receiver Assy
70-60496-01		P-Head Assy
70-60496-01-A02		P-Head Assy
70-60496-01-B01		P-Head Assy
70-80002-03		Bezel, Front, Embedded, 110/220, Gray. Ldr
70-80006-01		Bezel, Front Gray w/logo

New Part Number	Old Part Number	Description
70-80006-02		Bezel, Front, Embedded Black w/SDLTlogo
70-80006-08		Bezel, Front, Compaq Carbon
70-81018-02		Leader, Takeup
70-81106-02		Leader Assy Guide BRC
70-81167-01		Head , Actuator Assy, BRC
70-85003-01		Bezel, Front, Opal
70-85003-01-A03		Bezel, Front, Beige
70-85003-02		Bezel, Front, Black
70-85004-03		Bezel, Front
72-6146-G		Bezel, Front
72-6492-F		Bezel, Front, Gray
72-6492-V		Bezel, Front, Black
74-40273-05		Leader, Takeup, 10 packs
74-60356-01		Door, Dust Flap, Beige
74-60356-01-A04		Door, Dust Flap, Beach Grey
74-60356-02		Door, Dust Flap Receiver, Black
74-60356-05		Door, Dust Flap, Purple
74-60356-08-A02		Door, Dust Flap, Mist White
74-60356-09		Door, Dust Flap, Opal
74-60356-09-B02		Door, Dust Flap Receiver, Opal
74-60400-04		Handle Assy, Gray
74-60401-01		Handle Assy Black
74-60413-01		Handle Assy Brown
ES-10100		Power supply Assy, VS enclosure
ES-20171		Power supply Assy, VS enclosure
ES-30WS-T-G	00-1296-01	Enclosure, Opal
TSXCK-MH		Interposer Assy, Magnet Holder 10pk
TSXLD-03		Kit, Leader for DLT4K/7000/8000
TSXLD-MM		Kit, Leader for IBM DLT
TSXQE-CN		Kit, Leader for Compaq DLT

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com)

広島メンテナンスサービスセンター [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

<お問い合わせ下さい> 2016年4月

古いQICやDAT/4mm tape装置のCapstan/Pinch Rubber Rollerを新品に修復する作業を開始しました。

装置によってはLockしてRollerが外れないためにできない可能性もあります。

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ <https://www.workmanship.com>

本社 営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com)

広島メンテナンスサービスセンター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 アルティメイト building 五日市駅前3F

TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144